

2019 Honda N-VAN G Honda Sensing		OVERALL	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE HBD-JJ1	DISPLACEMENT 658 cc		
YEAR / REG. 2019/08	MILEAGE 88,066 km		
DOORS 5	SEATS 4		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR White	BODY TYPE Kei		
CHASSIS NO. JJ1-3023711	DIMENSIONS (L X W X H) 340 × 148 × 195 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Pre-Collision Braking	
INSPECTOR REPORT			
Interior dirt, undercarriage C2			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 R1 / 8月	メーカー ホンダ	ドア枚数 5	ボディ構造 軽四	評価点 3.5																				
車種 N-VAN	グレード G・ホンダセンシング	駆動方式 4WD	内装 A・C																					
車体 自家用・その他(営業用)	排気量 660 cc	型式 HBD-JJ1	通称 軽四																					
車検 - / - / -	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日送り品(保証書・取扱説明書等)																					
走行 88,066 km	シフト AT																							
外装色 ホワイト	カラーNo. (A)・AAG・WAG・()	エアコン	新着品のみ O印 を記入																					
内装色 ()	標準定員 人	サンルーフ	カーシート																					
左・右 左	ディーラー 並行	ナビ	TV																					
セーリングポイント	7,510円	エレクトロニック	キーレス																					
検査記入欄																								
書類送付は成約後10日後がかかります。	修復歴 有・無																							
室内汚れ	<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコミ/サレ</td><td>B</td><td>キズ・ヘコミ</td><td>P</td><td>色あせ/ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換席</td><td>XX</td><td>交換席</td> </tr> </table>				A	キズ	U	ヘコミ/サレ	B	キズ・ヘコミ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換席	XX	交換席
A	キズ	U	ヘコミ/サレ	B	キズ・ヘコミ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ															
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換席	XX	交換席															
下回りC2	登録No. 月 日 までに名変更できる方																							
	車検番号 JJ 1-3023711																							
FW	トビ	ワレ	外装	小	ホイル	エアロ	シリアル	No.																
内装	シミ	ヤブレ	コガ	コガ穴	オーディオ穴	重量	cm	cm	kg															