

| 2019 Lexus LS LS500 F Sport                                                                                                      |                                              | OVERALL                                                                                                                           |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                  |                                              | EXTERIOR                                                                                                                          | INTERIOR |
|                                                                                                                                  |                                              | -                                                                                                                                 | -        |
| MODEL CODE<br>VXFA50                                                                                                             | DISPLACEMENT<br>3,444 cc                     |                                                                                                                                   |          |
| YEAR / REG.<br>2019/02                                                                                                           | MILEAGE<br>84,128 km                         |                                                                                                                                   |          |
| DOORS<br>4                                                                                                                       | SEATS<br>5                                   |                                                                                                                                   |          |
| DRIVETRAIN<br>2WD (FR)                                                                                                           | TRANSMISSION<br>AT                           |                                                                                                                                   |          |
| FUEL<br>Petrol                                                                                                                   | STEERING<br>Right                            |                                                                                                                                   |          |
| EXTERIOR COLOR<br>Pearl White                                                                                                    | BODY TYPE<br>Sedan                           |                                                                                                                                   |          |
| CHASSIS NO.<br>VXFA50-6004503                                                                                                    | DIMENSIONS (L X W X H)<br>524 × 190 × 145 cm |                                                                                                                                   |          |
| SALES POINTS                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                   |          |
| Alloy Wheels<br>Leather Seats (Leather, Ultrasuede)<br>Pre-Collision Braking<br>Front Camera<br>Back Camera<br>Navigation System |                                              | Sunroof<br>Power Seats (Front)<br>Adaptive Cruise Control<br>Side Camera<br>360° Camera<br>Lexus LS Premium Sound System (12 s... |          |
| INSPECTOR REPORT                                                                                                                 |                                              |                                                                                                                                   |          |
| Steering wheel wear/peeling, seat wrinkles and wear, wheel scratches, minor scratches and small dents.                           |                                              |                                                                                                                                   |          |

|                                                                                                                                                                                                                                           |  |                 |  |                  |  |                                                                                                                                                                                    |  |                   |  |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|-------------|--|
| 販売店登録<br>H31/ 2月                                                                                                                                                                                                                          |  | メーカー<br>レクサス    |  | 車種<br>LS         |  | グレード<br>LS500 Fス<br>スポーツ                                                                                                                                                           |  | 年式<br>2WD<br>4WD  |  | 評価点<br>4.5  |  |
| 車種<br>自乗用・その他（ ）                                                                                                                                                                                                                          |  | 排気量<br>3500     |  | 型式<br>CC         |  | 型式<br>VXFAS0                                                                                                                                                                       |  | 運転<br>型式          |  | 内装<br>A・B・C |  |
| 車検<br>10年3月                                                                                                                                                                                                                               |  | 残月<br>3         |  | 燃料<br>ガソリン       |  | ディーゼル                                                                                                                                                                              |  | 後付選装品（保証書・取扱説明書等） |  |             |  |
| 走行<br>10万8千4百12.8km                                                                                                                                                                                                                       |  | カラー<br>フロア10 AT |  | エンジン<br>3.5L     |  |                                                                                                                                                                                    |  |                   |  |             |  |
| 外装色<br>ホワイトノーズグラススレック                                                                                                                                                                                                                     |  | カラーメタリック<br>( ) |  | エンジン<br>( )      |  | 新着商品のO印を記入                                                                                                                                                                         |  |                   |  |             |  |
| ( )                                                                                                                                                                                                                                       |  | 内装色<br>( )      |  | 乗車人数<br>5人       |  | <input type="checkbox"/> サーフ <input type="checkbox"/> ショート <input type="checkbox"/> ショート <input type="checkbox"/> ショート <input type="checkbox"/> ショート <input type="checkbox"/> ショート |  |                   |  |             |  |
| 左・右<br>左・右                                                                                                                                                                                                                                |  | ディーラー<br>( )    |  | 走行距離<br>15,210km |  | <input type="checkbox"/> エアコン <input type="checkbox"/> エアコン <input type="checkbox"/> エアコン <input type="checkbox"/> エアコン <input type="checkbox"/> エアコン                              |  |                   |  |             |  |
| セールスポイント                                                                                                                                                                                                                                  |  |                 |  |                  |  |                                                                                                                                                                                    |  |                   |  |             |  |
| 本革シート/パワーシート/CD/バックカメラ/横滑り防止装置 (ESC) /運転席エアバック/運転席防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/A B S/助手席エアバック/サイドエアバック/モリナービド/フルセグTV/衝突被害軽減ブレーキ/衝突安全ボディ/アイドリングストップ/エアロパーツ/シートヒーター/シートエアコン/電動リゲート/ブルーレイ再生/DVD再生/ミュージックサーパー/ミュージックプレーヤー/接続可/全周カメラ/フロントカメラ/サイドカメラ |  |                 |  |                  |  |                                                                                                                                                                                    |  |                   |  |             |  |
| 検査記入欄                                                                                                                                                                                                                                     |  |                 |  |                  |  |                                                                                                                                                                                    |  |                   |  |             |  |
| ハンドルバゲ<br>シートシワスレ<br>ホイール凸<br>小キズ小凸                                                                                                                                                                                                       |  |                 |  |                  |  |                                                                                                                                                                                    |  |                   |  |             |  |
| PW Hド右 傷A フレ 内装 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小<br>内装 小凸 シワ シワ シワ シワ シワ シワ シワ シワ シワ シワ シワ シワ                                                                                                                                                      |  |                 |  |                  |  |                                                                                                                                                                                    |  |                   |  |             |  |

修理歴  
有 ( )

|   |     |   |        |   |         |   |        |    |        |
|---|-----|---|--------|---|---------|---|--------|----|--------|
| A | ボディ | U | ヘコみ/サビ | B | ボディ/ヘコみ | F | 色あせ/サビ | G  | ガラス/キズ |
| W | 修理歴 | S | サビ     | C | 変色      | X | 色あせ/サビ | XX | 交換済    |

登録地 ( ) 月 日 家で1名まで乗れる

車体番号 VXFAS0-6004503