

2019 Mazda Mazda2 15S		OVERALL	
		4.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
6BA-DJLFS	1,496 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2019/09	16,900 km		
DOORS	SEATS		
5	5		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Blue	Hatchback		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
DJLFS-701019	406 × 170 × 153 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Pre-Collision Braking	
Front Camera		Side Camera	
Back Camera		360° Camera	
Navigation System			
INSPECTOR REPORT			

初年度登録 R1 / 9月	メーカー マツダ	ドア数 5	ボディ形状 コンパクトハッチバック	排気量 910cc					
車名 M A Z D A 2	グレード 15S	燃費区分 2WD 4WD	4WD	9					
車種 自家用・その他()	排気量 1500	型式 CC	58A-DJ LFS	国産品 A・B・C					
車検 8年9月 / 扶消 CPRにマーク記入(●:交換 ●:点検 ●:安全)	製造 年月日 16/9/00	シフト オート AT	後付部品 (保証書・取扱説明書等)						
走行 16,900km	カラーNo. エターナルブルーマイカ	エンジン AW・AG・WAG・()							
外装色 ()	内装色 ()	標準定員 5人	後継品のみのO印を記入						
シート 左・(要) 右 入力区別	ディーラー 直行	リサイクル料 8,140円	エアロック O AW サンルーフ Wシート エアロ						
セールスポイント									
純正ナビアクティブセッス(マツダ)/360°ビューモニター/車線逸脱防止支援システム/ドライブレコーダー 社外ヘッドランプ LED/AJS Bジャック/Rue tooth接続									
検査記入欄									
修復歴 有。(無)									
A	キズ	U	フロントガラス	B	キズヘコ	P	色あせ・汚れ	G	ガラス割れ
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
登録地									名義主
月									日
車体番号									DJLFS-701019
FW	パワステ	備A	フレ	外装	小	オイル	エアロ	シリアル	No.
内装	シート	ヤレ	ゴケ	ゴケ	オーディオ	A・フレ	取組	長さ	cm
最大積載重量									kg