

2019 Mazda Mazda3 Sedan XD L Package		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
BP8P	1,756 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2019/05	103,720 km		
DOORS	SEATS		
4	5		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
4WD	AT		
FUEL	STEERING		
Diesel	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Blue	Sedan		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
BP8P-100381	466 × 180 × 145 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Leather Seats (Perforated Leather)	
Pre-Collision Braking		Adaptive Cruise Control	
Back Camera		Navigation System	
Mazda Harmonic Acoustics (8 speakers)			
INSPECTOR REPORT			
Minor stains on seats, moderate stains on the driver's seat, minor wear on door trim A, moderate wear on the steering wheel, minor thin scratches on the exterior, wear on scuff plate A, minor sagging and scuffs on the driver's seat, moderate wear on pillar trim A, repair marks on the right quarter panel, minor exterior scratches, and minor A-grade dents in various places.			

年式登録	メーカー	車名	ドア数	ボディ形状	登録区分	原価
R1 / 5月	マツダ	MAZDA3セダン	4	セダン	2WD	4
車種	自動車・その他	排気量	1800	型式	BP8P	内装
車線	-	年	月	日	登録	2WD
発行	103	7	20	30	100	100
外装	カラー	カラーNo.	3	ボディ	フロア 6 AT	エンジン
ディープリスタブルマイク	()	Q2・AAG・WAG・()				
()	内装	5				
差・G	ディーラー	発行	9,490	円		
セルズポイント						
本革シート/パワーシート/ワンオーナー/CD/バックカメラ/ETC/横滑り防止装置(ESC)/履燃庫エアクラック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/AB5/助手席エアバック/サイドエアバック/メモリーナビ/ヒューグT/V/衝突被害軽減ブレーキ/衝突安全ボディ4WD/アイドリングストップ/シートヒーター/DVD再生/ミュージックサーバー/ミュージックプレーヤー接続可/全周囲カメラ/フロントカメラ/サイドカメラ						
検査記入欄						
シート汚れ(小) / 履燃庫汚れ(中) / ドア内張りA (小) / ハンドルすれ(中) / 外装腐蝕キズ/スカルパ レットA / 履燃庫へたり(小) / 履燃庫すれ(小) / ピラ 内張りA(中) / 右/左クワ修理跡/外装小傷/唇小/小凹み						
FW	103	7	20	30	100	100
内装	30	30	30	30	30	30