

2019 MITSUBISHI Delica D5 4WD_G Power Package		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE 3DA-CV1W	DISPLACEMENT 2,267 cc		
YEAR / REG. 2019/06	MILEAGE 81,670 km		
DOORS 5	SEATS 8		
DRIVETRAIN 4WD	TRANSMISSION AT		
FUEL Diesel	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Gray	BODY TYPE Minivan		
CHASSIS NO. CV1W-2110815	DIMENSIONS (L X W X H) 480 × 180 × 188 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels Power Tailgate Adaptive Cruise Control 360° Camera		Power Sliding Doors (Both Sides) (Both... Pre-Collision Braking Back Camera Navigation System	
INSPECTOR REPORT			

初年度登録	メーカー	三菱	ドア数	5	ボディ形状	ミニバン/ワンボックス	評価点																																							
R1 / 6月	車名	デリカD : 5	グレード	4WD Gパワーバック ケーJ	燃費区分	2WD 4WD	4																																							
車種	自動車・その他 ()	排気量	2200	型式	3DA-CV1W	製造形式	内装	A・C																																						
車検	8年6月 / 扶養	新製	ガソリン ハイブリッド ()	AT	後付部品 (保証書・取扱説明書等)																																									
走行	CIDにマーク記入(●:故障 ●:改造 ●:交換) [] 万 [] 千 [] 百 [] 十 [] 円 [] 8 [] 1 , [] 6 [] 7 [] 0	シフト	オートマ	AT																																										
外装色	カラーNo.	エディション	AW・AAG・WAG・()	装備品の品 O印 を記入																																										
()	色番号は1桁以内 (色番号を記入)	内装色	標準塗装	5人																																										
シート	左・右	輸入	ディーラー	走行	リサイクル料	3,750円	税別	エコック																																						
セールスポイント																																														
ディズ'レイディ+ボ'10イグノッパ'ダ'ケミホ純正11.5インチ/衝突安全装置/両側電動スライドドア/シートヒーター/車線逸脱防止支援システム																																														
検査記入欄																																														
外装AU																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>キズ</th> <th>U</th> <th>ヘコみ割れ</th> <th>B</th> <th>キズヘコみ</th> <th>P</th> <th>色あせ・汚れ</th> <th>G</th> <th>ガラスキズ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>W</td> <td>補修部</td> <td>S</td> <td>サビ</td> <td>C</td> <td>腐食</td> <td>X</td> <td>交換部</td> <td>XX</td> <td>交換済</td> </tr> <tr> <td colspan="9"> 登録地: _____ 月 _____ 日 _____ まで有効である </td> </tr> <tr> <td colspan="9"> 車体番号: CV1W-2110815 </td> </tr> </tbody> </table>									A	キズ	U	ヘコみ割れ	B	キズヘコみ	P	色あせ・汚れ	G	ガラスキズ	W	補修部	S	サビ	C	腐食	X	交換部	XX	交換済	登録地: _____ 月 _____ 日 _____ まで有効である									車体番号: CV1W-2110815								
A	キズ	U	ヘコみ割れ	B	キズヘコみ	P	色あせ・汚れ	G	ガラスキズ																																					
W	補修部	S	サビ	C	腐食	X	交換部	XX	交換済																																					
登録地: _____ 月 _____ 日 _____ まで有効である																																														
車体番号: CV1W-2110815																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FW</th> <th>小</th> <th>大</th> <th>ホイール</th> <th>エアロ</th> <th>リアリティ</th> <th>他</th> <th>最大積載量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FW</td> <td>①</td> <td>②</td> <td>③</td> <td>④</td> <td>⑤</td> <td>⑥</td> <td>kg</td> </tr> <tr> <td>内装</td> <td>⑦</td> <td>⑧</td> <td>⑨</td> <td>⑩</td> <td>⑪</td> <td>⑫</td> <td>cm</td> </tr> </tbody> </table>									FW	小	大	ホイール	エアロ	リアリティ	他	最大積載量	FW	①	②	③	④	⑤	⑥	kg	内装	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	cm														
FW	小	大	ホイール	エアロ	リアリティ	他	最大積載量																																							
FW	①	②	③	④	⑤	⑥	kg																																							
内装	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	cm																																							