


2019 Mitsubishi ek Wagon M		OVERALL	
		3.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE 5BA-B33W	DISPLACEMENT 659 cc		
YEAR / REG. 2019/08	MILEAGE 174,353 km		
DOORS 5	SEATS 4		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR White	BODY TYPE Kei		
CHASSIS NO. B33W-0004697	DIMENSIONS (L X W X H) 340 × 148 × 164 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels			
INSPECTOR REPORT			
Seat wear, headliner wear, right door mirror retraction failure			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 R1 8月	メーカー 三菱 車名 eKワゴン	ドア枚数 5	ボディ構造 軽四	評価点 3.5																				
車種 自家用・その他 ()	排気量 660 cc	型式 5BA-B33W	通称 軽四	内装 A・B・C																				
車検 - - 年 / 月	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日送付品 (保証書・取扱説明書 等)																					
走行 174,353 km	シフト AT	整備記録 (点検・修理履歴)																						
外装色 ホワイト	カラーNo. ()	エアコン	新車品のみ O印 を記入																					
内装色 ()	乗車定員 4人	サンルーフ	カーナビ	キーレス																				
左・右 左	輸入 国産	ディーラー	走行 8,700 km	販売店 8,700 km																				
セールスポイント																								
検査記入欄		修復歴 有 ()																						
書類送付は成約後10日前後がかかります。		<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコみ/サレ</td><td>B</td><td>キズ/ヘコみ</td><td>P</td><td>色あせ/ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換済</td><td>XX</td><td>交換済</td> </tr> </table>			A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ/ヘコみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ/ヘコみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ															
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済															
シートスレ		登録No. 月 日 までに名変できる方																						
天張りスレ		車検番号 B33W-0004697																						
右ドアミラー格納不良		シリアル No.																						
FW	トビ	ワレ	外装	小																				
内装	シミ	ヤブレ	コガ	コガ穴																				
			オーディオ穴																					
			エアロ																					
			曲																					
			A																					
			ワレ																					
			最大積載量	Kg																				