


2019 Nissan Dayz Bolero X		OVERALL	
		R	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
5BA-B43W	659 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2019/08	95,393 km		
DOORS	SEATS		
5	4		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Pink	Kei		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
B43W-0011635	340 × 148 × 164 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels			
INSPECTOR REPORT			
Left front instrument panel distortion			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 R1 / 8月	メーカー 日産	ドア枚数 5	ボディ構造 軽四	評価点 R																				
車名 デイズ	グレード ボレロ X	駆動区分 2WD 4WD																						
車種 自家用・その他 ()	排気量 660 cc	型式 5BA-B43W	通称 型式	内装 A・⑨・C																				
車検 - - 年 / 月	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日選り品 (保証書・取扱説明書 等)																					
走行 95,393 km	シフト インパネ	AT																						
外装色 ブロッサムピンク M I I	カラーNo. ()	エアコン ()	新着品のみ O印 を記入																					
内装色 ()	乗車定員 4 人	PS	サンルーフ	革シート																				
ハンドル 左・右	輸入 区分	ディーラー ・ 並行	7,590 円	エブリック																				
セールスポイント CD/バックカメラ/TC/横滑り防止装置 (ESC)/運転席エアバック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/ABS/助手席エアバック/サイドエアバック/フルセグTV/衝突被害軽減ブレーキ/衝突安全ボディ/アイドリングストップ/ベンチシート/DVD再生/全周囲カメラ																								
検査記入欄 左フインパネ歪		修復歴 ⑨ . 無																						
		<table><tr><td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコみ/サレ</td><td>B</td><td>キズ・ヘコみ</td><td>P</td><td>色あせ/ボケ</td><td>G</td><td>ガラス/ズレ</td></tr><tr><td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換部</td><td>XX</td><td>交換済</td></tr></table>			A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ・ヘコみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラス/ズレ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換部	XX	交換済
A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ・ヘコみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラス/ズレ															
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換部	XX	交換済															
		登録No. 月 日 までに名義できる方																						
		車検 番号 B43W-0011635																						
FW ⑨		備A	ワレ	外装 小	ホイール A・U	エアロ A・ワレ	シリアル No.																	
内装 ⑨	シミ	ヤブレ	コガ	コガ穴	オーディオ穴	⑨	長さ cm	幅 cm	最大積重量 kg															