

2019 Nissan Dayz X		OVERALL 4.5	
		EXTERIOR -	INTERIOR -
MODEL CODE B43W	DISPLACEMENT 659 cc		
YEAR / REG. 2019/12	MILEAGE 22,226 km		
DOORS 5	SEATS 4		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Green	BODY TYPE Hatchback		
CHASSIS NO. B43W-0019783	DIMENSIONS (L X W X H) 339 × 147 × 164 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels 360° Camera		Back Camera	
INSPECTOR REPORT			
Drive recorder SD card missing.			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

R1 / 12月		日産		ドア枚数 5	ボディ形状 コンパクトハッチバック	年価点 4.5																				
車種 日産		グレード X		駆動区分 2WD		4WD																				
車体	白身用 ・ その他 ()	排気量 660 CC	型式 B43W	通称 型式	A (B) C																					
車検	- - 年 - 月 / 日	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日選り品 (車検 ・ 取扱説明書 等)																						
走行	22,226 マイル	シフト	AT																							
外装色	グリーン (F28)	エアコン	AG ・ AG ・ WAG ()	装備品のみ O印 を記入																						
内装色	グレー	乗車定員	4 人	サンルーフ	革シート																					
左 ・ 前	ディーラー ・ 走行	リサイクル料	7,590 円	エブリック	ナビ	TV																				
セールスポイント																										
★プッシュスタート★ミラーバックモニター				修復歴 有 ()																						
特記事項				<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>へこみ・凹み</td><td>B</td><td>キズ・ヘコみ</td><td>P</td><td>色あせ・汚れ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換品</td><td>XX</td><td>交換時</td> </tr> </table>			A	キズ	U	へこみ・凹み	B	キズ・ヘコみ	P	色あせ・汚れ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換品	XX	交換時
A	キズ	U	へこみ・凹み	B	キズ・ヘコみ	P	色あせ・汚れ	G	ガラスキズ																	
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換品	XX	交換時																	
検査記入欄				登録No. _____ 月 _____ 日 _____ までに見ておく方 車体番号 B43W-0019783 シリアル No. _____																						
各部AU				名実中 車検 339 cm 147 cm 164 cm 最大積重量 kg																						