


2019 Nissan Note X		OVERALL	
		3.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
DBA-E12	1,198 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2019/01	100,000 km		
DOORS	SEATS		
5	5		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Gray	Hatchback		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
E12-609762	410 × 170 × 153 cm		
SALES POINTS			
Navigation System			
INSPECTOR REPORT			
Rear floor distortion			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H31 / 1 月		メーカー 日産		ドア枚数 5	ボディ形状 コンパクト/ハッチバック	評価点 3.5																				
車名 ノート		グレード X		駆動区分 2WD 4WD																						
車種 自家用・その他(レンタカー)	排気量 1200 cc	型式 DBA-E12	燃費 12.0 km/L	内装 A・⑨・C																						
車検 - 年 - 月 - 日	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日選り品 (保証書・取扱説明書 等)																							
走行 100,000 km	シフト フロア	AT																								
外装色 グレー	カラーNo. ()	エアコン	新着品のみ O印 を記入																							
内装色 ()	乗車定員 5 人	AW	サンルーフ	革シート																						
左・右 ()	輸入 ()	ディーラー	走行	ナビ	TV	キーレス																				
販売価格 8,190 円		預託金																								
セールスポイント インテリキー バックカメラ プッシュスタート エマージェンシーブレーキ																										
検査記入欄 リアフロア歪み			修復歴 有・ ⑨																							
			<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコみ/サレ</td><td>B</td><td>キズ/ヘコみ</td><td>P</td><td>色あせ/ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換済</td><td>XX</td><td>交換済</td> </tr> </table>				A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ/ヘコみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ/ヘコみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ																	
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済																	
			登録No. () 月 () 日 までに名義できる方																							
			車検番号 E12-609762																							
FW ()	備A	ワレ	外装 ()	小	ホイール ()	エアロ ()	シリアル No.																			
内装 ()	シミ	ヤブレ	コガ	コガ穴	オーディオ穴	その他	最大積載量 kg																			