

2019 Nissan Skyline Sedan GT Type SP		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE RV37		DISPLACEMENT 2,997 cc	
YEAR / REG. 2019/09		MILEAGE 51,598 km	
DOORS 4		SEATS 5	
DRIVETRAIN 2WD (FR)		TRANSMISSION AT	
FUEL Petrol		STEERING Right	
EXTERIOR COLOR Red		BODY TYPE Sedan	
CHASSIS NO. RV37-100574		DIMENSIONS (L X W X H) 481 × 182 × 144 cm	
SALES POINTS			
Alloy Wheels Power Seats (Front) Adaptive Cruise Control Side Camera 360° Camera Skyline Holographic Sound System (6 S... Leather Seats (Leather) Pre-Collision Braking Front Camera Back Camera Navigation System			
INSPECTOR REPORT			
Tire cracks, minor seat wrinkles, minor driver's seat wear, minor door trim damage, minor pillar trim damage, minor steering wheel wear, quarter panel repair marks, exterior surface fading, minor exterior scratches, minor damage on front bumper bottom, medium stone chip on front glass, headlight cloudiness, minor dents in various places.			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

R1 / 9月		日産		ドアクルーズ 4		ボディタイプ セダン		年価点 4	
車名 スカイライン		グレード GT		タイプ SP		駆動方式 2WD		4WD	
車種 自家用 ・ その他 ()		排気量 3000 cc		型式 RV37		燃料 普通ガソリン		内装 A・⑤・C	
年 月 日		色 黒		ディーゼル		後日進品 ()		取付品等 ()	
走行 51,598 km		フロア 7 AT							
外装色 カラーNo.		エンジン QD・AAG・WAG・()		新車定員 5人		新車品のみ O印 を記入			
()						サンルーフ		ナビ	
左・前・後・右		ディーラー		走行 10,870 km		エンジン		エア	
セールスポイント									
本革シート/パワーシート/CD/バックカメラ/横滑り防止装置 (ESC) /運転席エアバック/盗難防止システム/寒冷地仕様/スマートキー/キーレスエントリー/ABS/助手席エアバック/サイドエアバック/メモリーナビ/フルセグTV/衝突被害軽減ブレーキ/シートヒーター/DVD再生/ミュージックサーバー/ミュージックプレイヤー接続/全周カメラ/フロントカメラ/サイドカメラ									
検査記入欄									
タイヤヒビクシートしわ (小) /運転席すれ (小) /ドア内張りA (小) /ピラー内張りA (小) /ハンドルすれ (小) /クォーター修理跡が装うけ面色褪せが装小傷有Fバンパー下面A有/Fガラス飛び石 (中) /ヘッドライトくもり/唇小A小凹み									
名義中 月 日 まで RV37-100574									
車種 RV37-100574 年価点 4 車種 RV37-100574									