

2019 Suzuki Alto 5D L		OVERALL 4	
		EXTERIOR -	INTERIOR -
MODEL CODE DBA-HA36S	DISPLACEMENT 658 cc		
YEAR / REG. 2019/07	MILEAGE 39,415 km		
DOORS 5	SEATS 4		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Silver	BODY TYPE Kei		
CHASSIS NO. HA36S-519857	DIMENSIONS (L X W X H) 340 × 148 × 148 cm		
INSPECTOR REPORT			
Light dirt inside the room			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 R1 / 7月		メーカー スズキ		ドア枚数 5	ボディ形状 軽四	評価点 4																				
車名 アルト		グレード L		駆動区分 2WD 4WD																						
車歴 自家用・その他 ()	排気量 660 CC	型式 DBA-HA36S	通称 型式	内装 A・B・C																						
車検 - 年 月 / 日	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日送り品 (修理費・取扱い明書 等)																							
走行 39,415 km	シフト インパネ	AT																								
外装色 シルバー	カラーNo. Z2S	エアコン A・AAG・WAG・()	装備品のみ O印 を記入																							
()	内装色 ()	乗車定員 4 人	AW	サンルーフ	革シート																					
ハンドル 左・右	輸入 区分	ディーラー 並行	リサイクル料 7,500円	エアパック	ナビ	TV																				
セールスポイント ★セーフティサポート装着車★デュアルセンサーブレーキサポート★レーン逸脱警告システム★純正CDデッキ★アイドリングストップ★クリアランスソナー★ドライブレコーダー★ETC★シートヒーター																										
検査記入欄 ルーム内薄汚れ			修復歴 有 ()																							
			<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘッドサレ</td><td>B</td><td>キズ・ヘコ</td><td>P</td><td>色あせ・ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換部</td><td>XX</td><td>交換済</td> </tr> </table>				A	キズ	U	ヘッドサレ	B	キズ・ヘコ	P	色あせ・ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換部	XX	交換済
A	キズ	U	ヘッドサレ	B	キズ・ヘコ	P	色あせ・ボケ	G	ガラスキズ																	
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換部	XX	交換済																	
			登録No. 月 日 までに名変できる方																							
			車体番号 HA36S-519857																							
FW 内装	トビテ	備A	フレ	外装	小	ホイール	エアロ	シリアル No.																		
ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コガ	コガ穴	オーディオ穴	スレ	車輪	長さ cm	幅 cm																	
								高さ cm	最大積載量 Kg																	