

2019 Suzuki Alto 5D L		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE DBA-HA36S	DISPLACEMENT 658 cc		
YEAR / REG. 2019/07	MILEAGE 39,436 km		
DOORS 5	SEATS 4		
TRANSMISSION AT	FUEL Petrol		
STEERING Right	EXTERIOR COLOR Silver		
BODY TYPE Kei			
CHASSIS NO. HA36S-519857	DIMENSIONS (L X W X H) 340 × 148 × 148 cm		
INSPECTOR REPORT			
Door mirror A, driver's seat edge wear.			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 R1 / 7月		メーカー スズキ		ドア枚数 5		ボディ形状 軽四		評価点 4																					
		車名 アルト		グレード L		駆動区分 2WD																							
車歴 自用・その他 ()		排気量 660 CC		型式 DBA-HA36S		通称 内装		A・B・C																					
車検 - 年 - 月 / 日		燃料 ガソリン		ディーゼル		後日選り品 (保証書・取扱説明書 等)																							
走行 39,436 マイル		シフト インパネ		CVT																									
外装色 シルバー		カラーNo. Z2S		エアコン		装備品のみ O印 を記入																							
()		内装色		乗車定員 4 人		AW サンルーフ 革シート																							
ハンドル 左・右		輸入区分		ディーラー		並行		リサイクル料 7,500 円・預託無																					
セールスポイント		★セーフティサポート装着車★デュアルセンサーブレーキサポート★レーン逸脱警報システム★純正オーディオ★アイドリングストップ★クリアランスソナー★ドライブレコーダー★ETC★シートヒーター★取説保証書																											
特記事項		★展示用内外装仕上げ済み★		修復歴 有 . ⑧																									
検査記入欄		ドアミラー A		<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコみ/サレ</td><td>B</td><td>キズ/ヘコみ</td><td>P</td><td>色あせ/ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換済</td><td>XX</td><td>交換済</td> </tr> </table>						A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ/ヘコみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ/ヘコみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ																				
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済																				
運転席シートフチヘタリ				登録No. 月 日 までに名変できる方																									
				車体番号 HA36S-519857																									
FW トビ石		備A		フレ		外装		小																					
内装		ヨコ		シミ		ヤブレ		コガ																					
								コガ穴																					
								オーディオ穴																					
								スレ																					
長さ		339 cm		幅		147 cm		高さ																					
								最大積載量																					
								Kg																					