


2019 Suzuki AltoWorks Hyojun		OVERALL	
		4.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
DBA-HA36S	658 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2019/12	29,485 km		
DOORS	SEATS		
5	4		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	MT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Pearl White	Kei		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
914725	340 × 148 × 150 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels			
INSPECTOR REPORT			
Interior scratches, undercarriage paint marks.			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 R1 12月		メーカー スズキ		ドア枚数 5	ボディ形状 軽四	評価点 4.5																				
車名 アルトワークス		グレード ヒョウジュン		駆動区分 4WD																						
車種 自家用・その他 ()	排気量 660 cc	型式 DBA-HA36S	通称 型式	内装 A・⑨・C																						
年 8	月 12	走行 29,485 km	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日送り品 (⑨ 書・取扱説明書 等)																					
シフト フロア 5 MT																										
外装色 パール	カラーNo. (ZVR)	エアコン	新着品のみ ○印 を記入																							
内装色	乗車定員 4 人	⑨	⑨	⑨	サンルーフ	革シート																				
左・右 ⑨	輸入 区分	ディーラー	並行	7,790 円	⑨	⑨																				
セールスポイント																										
マニユアル5速、キーフリー、プッシュスタート、HID ヘッドライト、専用レカロシート		修復歴 有・⑨																								
検査記入欄		<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>へこみ/サレ</td><td>B</td><td>キズ・へこみ</td><td>P</td><td>色あせ/サケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換済</td><td>XX</td><td>交換済</td> </tr> </table>					A	キズ	U	へこみ/サレ	B	キズ・へこみ	P	色あせ/サケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
A	キズ	U	へこみ/サレ	B	キズ・へこみ	P	色あせ/サケ	G	ガラスキズ																	
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済																	
内装キズ、下廻りPアト		登録No. 月 日 までに名変できる方																								
		車体番号 914725																								
FW	⑨	備A	ワレ	外装	⑨	⑨																				
内装	⑨	シミ	ヤブレ	コガ	コガ穴	オーディオ穴																				
シリアル No.		長さ	幅	高さ	最大積重量																					
		cm	cm	cm	kg																					