


2019 Suzuki WagonR Hybrid FX		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
MH55S	658 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2019/02	90,000 km		
DOORS	SEATS		
5	4		
TRANSMISSION	FUEL		
AT	Hybrid (Petrol)		
STEERING	EXTERIOR COLOR		
Right	Brown		
BODY TYPE			
Kei			
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
MH55S-260935	340 × 148 × 165 cm		
INSPECTOR REPORT			
Minor interior damage, including dirt and stains.			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H31 / 2月	メーカー スズキ	ドア枚数 5	ボディ形状 軽四	評価点 4																				
車名 ワゴン R	グレード ハイブリッド F X	駆動区分 2WD 4WD																						
車歴 自家用 ・ その他 ()	排気量 660 cc	型式 MH55S	通称 型式	内装 A ・ B ・ ①																				
車検 10年2月 / 抹消	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日選り品 (保証書 ・ 取扱説明書 等)																					
走行 90,000 km	シフト インパネ	AT																						
外装色 アークソングラウン・メタリック	カラーNo. ZSF	エアコン	装備品のみ ①印 を記入																					
()	色番号は①内に 「色票」を記入	内装色	乗車定員 4 人	PS PW AW サンルーフ 革シート																				
ハンドル 左 ・ ①	輸入 区分	ディーラー	並行	リサイクル料 8,850 円 ・ 預託無																				
セールスポイント																								
検査記入欄		修復歴 有 ・ ①																						
内装備小		<table><tr><td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコみ・サレ</td><td>B</td><td>キズ・ヘコみ</td><td>P</td><td>色あせ・ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td></tr><tr><td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換跡</td><td>XX</td><td>交換済</td></tr></table>			A	キズ	U	ヘコみ・サレ	B	キズ・ヘコみ	P	色あせ・ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換跡	XX	交換済
A	キズ	U	ヘコみ・サレ	B	キズ・ヘコみ	P	色あせ・ボケ	G	ガラスキズ															
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換跡	XX	交換済															
登録No.		名変中																						
月		日																						
車体 番号		MH55S-260935																						
FW		トビ石	備A	フレ	外装	小	ホイール	エアロ	シリアル No.															
内装	①	①	ヤブレ	コゲ	コゲ穴	オーデイオ穴	スレ	車輪	長さ cm															
		幅 cm	高さ cm	最大積載量 Kg																				