

2019 Toyota Camry Sedan X		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
DAA-AXVH70	2,487 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2019/08	90,465 km		
DOORS	SEATS		
4	5		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Hybrid (Petrol)	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Black	Sedan		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
AXVH70-1051012	489 × 184 × 145 cm		
SALES POINTS			
Pre-Collision Braking		Adaptive Cruise Control	
Navigation System			
INSPECTOR REPORT			
Minor damage to quarter catch area and center piece belt. Interior has minor scratches/stains. Seats show medium wear, steering wheel shows minor wear. Right rear door has repair marks. Front bumper underside has minor scratches/stains.			

印字位置		メーカー トヨタ		ドア数 4		ボディ形状 セダン		評価点 4																																																				
R1 / 8月		車名 カムリ		グレード X		燃費区分 2WD 4WD																																																						
車種 自家用・その他()		排気量 2500		駆動方式 CC		DAA-AXVH70		内装 A・B・G																																																				
年式 - - 年 月 / 日		燃料 ガソリン		ディーゼル ハコバツ		装備品等目録 (保証書・取扱説明書等)																																																						
走行 C/Dにマーク付記入(金・位値・色・造り・形・文字) [] [] [] 9 0 , 4 6 5 マイル		シフト AT																																																										
外装色 ブラック (218) カラーコード ()		メカニクス ④⑤・AAG・WAD・()		装備品のみのO印を記入																																																								
() 全車検付済の() (右側)を記入 内装色		乗員定員 5人		PS PW AW サンルーフ 革シート																																																								
左・(要) 輸入区分 ディーラー・ 発行		リース割額 12,400円・ 契約期		エアロパック ③⑥ ⑦⑧ TV ⑨⑩ス																																																								
セールスポイント																																																												
Bカメラ、ETC、マット																																																												
検査記入欄																																																												
クォーターキャッチ部A.U、室内A有、シートすれく<中>、ハンドルすれく<小>、右後ドア修理跡、センターピラセルトA.U、Fバンパー下面A有																																																												
修復歴 有・⑥																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>J</th><th>K</th><th>L</th><th>M</th><th>N</th><th>O</th><th>P</th><th>Q</th><th>R</th><th>S</th><th>T</th><th>U</th><th>V</th><th>W</th><th>X</th><th>Y</th><th>Z</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>キズ</td><td>ヒビ</td><td>変色</td><td>凹み</td><td>穴</td><td>腐食</td><td>変形</td><td>変色</td><td>変形</td><td>変色</td><td>変形</td><td>変色</td><td>変形</td><td>変色</td><td>変形</td><td>変色</td><td>変形</td><td>変色</td><td>変形</td><td>変色</td><td>変形</td><td>変色</td><td>変形</td><td>変色</td><td>変形</td> </tr> </tbody> </table>										A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	キズ	ヒビ	変色	凹み	穴	腐食	変形	変色	変形	変色	変形	変色	変形	変色	変形	変色	変形	変色	変形	変色	変形	変色	変形	変色	変形
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z																																			
キズ	ヒビ	変色	凹み	穴	腐食	変形	変色	変形	変色	変形	変色	変形	変色	変形	変色	変形	変色	変形	変色	変形	変色	変形	変色	変形																																				
登録年月日 月 日 年に名義で変更可能																																																												
車体番号 AXVH70-1051012																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FW</th><th>シボ</th><th>ワレ</th><th>内装</th><th>ホ</th><th>ホイール</th><th>エアロ</th><th>シリアル</th><th>備考</th><th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(B)(E)</td><td></td><td></td><td></td><td>(A)・(D)</td><td>(A)・(B)</td><td>(A)・(B)</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>										FW	シボ	ワレ	内装	ホ	ホイール	エアロ	シリアル	備考	備考	(B)(E)				(A)・(D)	(A)・(B)	(A)・(B)																																		
FW	シボ	ワレ	内装	ホ	ホイール	エアロ	シリアル	備考	備考																																																			
(B)(E)				(A)・(D)	(A)・(B)	(A)・(B)																																																						