

2019 Toyota Crown Hybrid S C Package		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE AZSH20	DISPLACEMENT 2,487 cc		
YEAR / REG. 2019/04	MILEAGE 16,091 km		
DOORS 4	SEATS 5		
DRIVETRAIN 2WD (FR)	TRANSMISSION AT		
FUEL Hybrid (Petrol)	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Silver	BODY TYPE Sedan		
CHASSIS NO. AZSH20-1040920	DIMENSIONS (L X W X H) 491 × 180 × 146 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels Pre-Collision Braking Back Camera Crown Super Live Sound System (10 Sp...		Power Seats (Front) Adaptive Cruise Control Navigation System	
INSPECTOR REPORT			
Exterior has some noticeable scratches and dents. Interior has some noticeable stains in parts. No abnormalities in the frame components.			

年次定期検査		メーカー		車種		年次定期検査		評価点	
		トヨタ		4		セダン			
H31		4月		クラウンハイブリッド S		Cパッケージ		4	
車種		右		AZS H20		2500		ハブリッド	
年次定期検査		10年		4月		抹消		AC	
外見		カラー-No.		リサイクル料		車検番号		AZS H20-1049920	
()		シフト		AT		乗車		6人	
10年		4月		抹消		AC			
外見		カラー-No.		リサイクル料		車検番号		AZS H20-1049920	
()		シフト		AT		乗車		6人	
10年		4月		抹消		AC			

検査項目		検査結果		検査結果		検査結果		検査結果	
エンジン		正常		正常		正常		正常	
変速機		正常		正常		正常		正常	
駆動系		正常		正常		正常		正常	
制動系		正常		正常		正常		正常	
操縦系		正常		正常		正常		正常	
安全装置		正常		正常		正常		正常	
その他		正常		正常		正常		正常	

検査項目		検査結果		検査結果		検査結果		検査結果	
エンジン		正常		正常		正常		正常	
変速機		正常		正常		正常		正常	
駆動系		正常		正常		正常		正常	
制動系		正常		正常		正常		正常	
操縦系		正常		正常		正常		正常	
安全装置		正常		正常		正常		正常	
その他		正常		正常		正常		正常	

検査項目		検査結果		検査結果		検査結果		検査結果	
エンジン		正常		正常		正常		正常	
変速機		正常		正常		正常		正常	
駆動系		正常		正常		正常		正常	
制動系		正常		正常		正常		正常	
操縦系		正常		正常		正常		正常	
安全装置		正常		正常		正常		正常	
その他		正常		正常		正常		正常	

検査項目		検査結果		検査結果		検査結果		検査結果	
エンジン		正常		正常		正常		正常	
変速機		正常		正常		正常		正常	
駆動系		正常		正常		正常		正常	
制動系		正常		正常		正常		正常	
操縦系		正常		正常		正常		正常	
安全装置		正常		正常		正常		正常	
その他		正常		正常		正常		正常	

検査項目		検査結果		検査結果		検査結果		検査結果	
エンジン		正常		正常		正常		正常	
変速機		正常		正常		正常		正常	
駆動系		正常		正常		正常		正常	
制動系		正常		正常		正常		正常	
操縦系		正常		正常		正常		正常	
安全装置		正常		正常		正常		正常	
その他		正常		正常		正常		正常	

検査項目		検査結果		検査結果		検査結果		検査結果	
エンジン		正常		正常		正常		正常	
変速機		正常		正常		正常		正常	
駆動系		正常		正常		正常		正常	
制動系		正常		正常		正常		正常	
操縦系		正常		正常		正常		正常	
安全装置		正常		正常		正常		正常	
その他		正常		正常		正常		正常	

検査項目		検査結果		検査結果		検査結果		検査結果	
エンジン		正常		正常		正常		正常	
変速機		正常		正常		正常		正常	
駆動系		正常		正常		正常		正常	
制動系		正常		正常		正常		正常	
操縦系		正常		正常					