

2019 Toyota Probox Van DX Comfort		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE NSP160V	DISPLACEMENT 1,329 cc		
YEAR / REG. 2019/01	MILEAGE 45,810 km		
DOORS 5	SEATS 5		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Gray	BODY TYPE Minivan		
CHASSIS NO. NSP160-0043923	DIMENSIONS (L X W X H) 425 × 169 × 153 cm		
INSPECTOR REPORT			
Exterior: Minor scratches and dents have been repaired, but some small ones remain. Interior: Some noticeable stains are present in parts. Frame: No abnormalities.			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

青枠内のグレー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なりです

初年度登録 H31/1月	メーカー トヨタ	ドア枚数 5	ボディ形状 バン	評価点 4
車名 プロボックス	グレード DXコンフォート			
車種 自家用	型式 NSP160V	排気量 1300	燃料 ガソリン	内装 B
車検 - 年 月 / 月	走行 45,810 km	駆動 FF	エアコン AC	最大積載量 Kg
外装色 グレー	カラーNo. ()	リサイクル料 7,440円	車台番号 NSP160-0043923	
()	シフト フロア	AT	長さ cm	幅 cm
後日送り品 (保証書・取扱説明書等)	グー鑑定 品質検査報告書 輸入車認定検査機関 日本自動車鑑定協会			
装備 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	グー鑑定 コンディションチェックシート J47126G1439			
セールスポイント	鑑定日 2026年7月14日 再鑑定日			
運転席エアバック/ABS/助手席エアバック/衝突被害軽減ブレーキ/衝突安全ボディ	クオリティグレード 外装 ★★★ 内装 ★★★ 修復歴 無 機能 正常			
査定員記入欄	車両状態の説明			
	小 カードサイズ未満 中 A4サイズ未満 大 A4サイズ以上 数値 公値以上			
	タイヤは前後の両方を同時に交換してください。(275幅ではありません) 【例】後 275幅 → 前 275幅 → 後 275幅 → 前 275幅			
	※ダメージレベルに関する注意事項 傷は記号のみ 小は1 中は2 大は3 例 さす 傷小 ⇒ A へこみ 小 ⇒ U1 さす 傷 ⇒ A2 さす へこみ 大 ⇒ A3			
	F W トヨタ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿			
	クオリティグレード説明 外装: 気になるキズやヘコミは補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っています。 内装: 気になる汚れ等が、部分的にあります。 修復歴: 骨格部位に異常はありません。			