


2019 Volkswagen VW Golf 5HB TSI Highline Meister		OVERALL 4.5	
		EXTERIOR -	INTERIOR -
MODEL CODE AUCPT	DISPLACEMENT 1,394 cc		
YEAR / REG. 2019/11	MILEAGE 6,900 km		
DOORS 5	SEATS 5		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Black	BODY TYPE Hatchback		
CHASSIS NO. WVWZZZAUZKW159862	DIMENSIONS (L X W X H) 427 × 180 × 148 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels Pre-Collision Braking Parking Assist (Auto Steering) Navigation System		Leather Seats (Leather) Adaptive Cruise Control Back Camera	
INSPECTOR REPORT			

年式登録済 R1 / 11月 フォルクスワーゲン 車名		ドア数 5 コンパクトハッチバック		評価点 4.5																																																												
車種 自家用・その他 ()		排気量 1400 CC		型式 AUCPT																																																												
車体 - 年 月 / 日		燃料 ガソリン		デーゼル																																																												
走行 0 0 0 0 0 0 6 9 0 0		シフト フロア 7 AT		後付選り込み (保証書・取扱説明書等)																																																												
外装色 ディープブラックパールエフェクト		カラーNo. 000		エンジン QAB・AAG・WAG・()																																																												
()		内装色 黒色		乗車定員 5人																																																												
シート 左・(裏) 右・(表)		輸入 国産		走行 14,760円・燃費																																																												
セールスポイント 本革シート/パワーシート/Dバックカメラ/横滑り防止装置(ESC)/運転席エアバック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/ABS/助手席エアバック/サイドエアバック/メモリーナビ/パワセグT/衝突被害軽減ブレーキ/衝突安全ボディ/アイドリングストップ/パワーシートヒーター/DVD再生/ミュージックサーパー/ミュージックプレーヤー接続可																																																																
 後部図 有・無																																																																
検査記入欄																																																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>A</td> <td>キズ</td> <td>U</td> <td>へこみ/汚れ</td> <td>B</td> <td>キズ・へこみ</td> <td>色あせ/汚れ</td> <td>G</td> <td>ガラス/キズ</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>補修跡</td> <td>S</td> <td>サビ</td> <td>C</td> <td>腐食</td> <td>X</td> <td>交換歴</td> <td>XX</td> <td>交換歴</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 登録地 </td> <td colspan="2"> 名義中 </td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 月 </td> <td colspan="2"> 日 </td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 車体番号 </td> <td colspan="2"> WVVZZZAUZKW159862 </td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 車検番号 </td> <td colspan="2"> 有効期限 </td> </tr> </table>						A	キズ	U	へこみ/汚れ	B	キズ・へこみ	色あせ/汚れ	G	ガラス/キズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換歴	XX	交換歴	登録地								名義中		月								日		車体番号								WVVZZZAUZKW159862		車検番号								有効期限	
A	キズ	U	へこみ/汚れ	B	キズ・へこみ	色あせ/汚れ	G	ガラス/キズ																																																								
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換歴	XX	交換歴																																																							
登録地								名義中																																																								
月								日																																																								
車体番号								WVVZZZAUZKW159862																																																								
車検番号								有効期限																																																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>FW</td> <td>トビ石</td> <td>備A</td> <td>フレ</td> <td>外装</td> <td>小</td> <td>ホイール</td> <td>エアロ</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>A・U</td> <td>A・曲</td> <td>A・ワレ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>内装</td> <td>ゴロレ</td> <td>シシ</td> <td>ヤツレ</td> <td>コガ</td> <td>コガテ</td> <td>オーディオ</td> <td>スレ</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>変換</td> <td>変換</td> <td>変換</td> <td>変換</td> </tr> </table>						FW	トビ石	備A	フレ	外装	小	ホイール	エアロ					A・U	A・曲	A・ワレ		内装	ゴロレ	シシ	ヤツレ	コガ	コガテ	オーディオ	スレ					変換	変換	変換	変換																											
FW	トビ石	備A	フレ	外装	小	ホイール	エアロ																																																									
				A・U	A・曲	A・ワレ																																																										
内装	ゴロレ	シシ	ヤツレ	コガ	コガテ	オーディオ	スレ																																																									
				変換	変換	変換	変換																																																									