

2019 Volkswagen VW Golf GTI Performance		OVERALL	
		4.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE AUDLB	DISPLACEMENT 1,984 cc		
YEAR / REG. 2019/07	MILEAGE 23,600 km		
DOORS 5	SEATS 5		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Black	BODY TYPE Hatchback		
CHASSIS NO. WVWZZZAUZKW108170	DIMENSIONS (L X W X H) 428 × 180 × 147 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels Adaptive Cruise Control Navigation System		Pre-Collision Braking Back Camera	
INSPECTOR REPORT			

初年度登録		カーナンバー R1 / 7月		車名 フォルクスワーゲン ゴルフGTI		ドア枚数 5		ボディ形状 コンパクトハッチバック		評価点 9.5	
走行 - - 年 月				燃料 ガソリン		グレード ディーゼル		駆動区分 2WD 4WD			
車種 自家用・その他()				排気量 2000 cc		型式 AUDLB		乗換形式		内装 A・B・C	
車検 - - 年 月				燃費 ハイブリッド ()		後日選り品 (保証書・取扱説明書等)					
走行 口内にマークを記入(※交換 ※追加 ※変更) 単位:マイル 23,600				シート フロア 7 AT							
外観色 ディーゼラックパールエフェクト カラーNo.				エンジン ②B・AAG・WAG・()		装備品のみの印を記入					
() 色変更は1年内に「色紙」を貼入				定員 5人		FR FV AV サルベール モーリス					
左・右・輸入部分				リサイクル料		15,370円		環境無		エアバッグ ABS ESP TV モーリス	
セールのポイント											
CD/バックカメラ/横滑り防止装置(ESC)/運転席エアバック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/ABS/助手席エアバック/サイドエアバック/メモリーナビ他/フルセグTV/衝突被害軽減ブレーキ/衝突安全ボディアイドリングストップ/ターボDV D再生/ミュージックサーバー/ミュージックプレイヤー接続可											
検査記入欄											
修復歴 有・無											
A	ネズ	U	ヘミオサレ	B	ネズ	ヘミ	C	色あせ	ボケ	G	ガラスキ
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済		
登録地											名義
月											日
車体番号											WWWZZAZKW108170
PW	トピ石	傷A	フレ	外装	小	ホイール	エアロ	シリアル	No.		
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コガ	コガ穴	オーディオ	ステレオ	音質	騒音	最高	最大積載量