

2020 BMW BMW 3series 320i M Sport		OVERALL 3.5	
		EXTERIOR -	INTERIOR -
MODEL CODE 3BA-5F20	DISPLACEMENT 1,998 cc		
YEAR / REG. 2020/01	MILEAGE 84,000 km		
DOORS 4	SEATS 5		
DRIVETRAIN 2WD (FR)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Black	BODY TYPE Sedan		
CHASSIS NO. WBA5F32010FH81207	DIMENSIONS (L X W X H) 472 × 183 × 143 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels Power Seats (Front) Adaptive Cruise Control Back Camera Navigation System		Leather Seats Pre-Collision Braking Parking Assist (Auto Steering) 360° Camera	
INSPECTOR REPORT			
4 dents on the left door, scratches on all 4 aluminum wheels, brake pads worn out.			

初年度登録		メーカー		ドア数		試運転回数		評価点																																																			
R2 / 1月		BMW		4		セダン		9.5																																																			
		車名 3 シリーズ		グレード 320i MSスポーツ 純正ナビ付 フルバカメラシートヒーター/		駆動方式 2WD 4WD																																																					
車種 自乗用・その他()		排気量 2000		型式 CC 3BA-5F20		運転形式		内装 A・B・C																																																			
年次 10年2月抜出		燃料 ガソリン ハイブリッド()		ディーゼル		後付選り品 (保証書・取扱説明書等)																																																					
走行 距離 10万8千4百00km		シフト フロア 8 AT																																																									
外観色 ブラック・サファイアメタリック		カラーNo. ()		AOO・AAD・WAD・()		新着品のみの印刷を記入																																																					
()		内装色 ()		乗車人数 5人		① ② ③ サンプル ④ ⑤																																																					
左・右 左・右		輸入国 ドイツ		走行 19,090円		販売店 エフワン		TV																																																			
セーリングポイント																																																											
本革シート/キークレスエントリー/A B S/運転席エアバック/助手席エアバック/モロリーナビ他TC/スマートキー/L E Dヘッドライト全周囲カメラバックカメラ/定額点検記録簿																																																											
検査記入欄																																																											
左ドアパンチ4ヶ所 アルミ4本ガリ傷 ブレーキパット残無し																																																											
ボディ 修復歴 有。⑥																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>サイズ</th> <th>U</th> <th>ヘッスロヤバ</th> <th>B</th> <th>サイズヘッス</th> <th>P</th> <th>熱安定ヤバク</th> <th>G</th> <th>ガスケット</th> </tr> <tr> <th>W</th> <th>補修跡</th> <th>S</th> <th>ヤバク</th> <th>C</th> <th>変質</th> <th>X</th> <th>交換済</th> <th>XX</th> <th>交換済</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="9"></td> <td>名義</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> 登録地 月 日 家で名義変更可 </td> </tr> <tr> <td colspan="10"> 車体番号 WBASF32010FH81207 </td> </tr> </tbody></table>										A	サイズ	U	ヘッスロヤバ	B	サイズヘッス	P	熱安定ヤバク	G	ガスケット	W	補修跡	S	ヤバク	C	変質	X	交換済	XX	交換済										名義	登録地 月 日 家で名義変更可										車体番号 WBASF32010FH81207									
A	サイズ	U	ヘッスロヤバ	B	サイズヘッス	P	熱安定ヤバク	G	ガスケット																																																		
W	補修跡	S	ヤバク	C	変質	X	交換済	XX	交換済																																																		
									名義																																																		
登録地 月 日 家で名義変更可																																																											
車体番号 WBASF32010FH81207																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>PW</th> <th>Dトビ</th> <th>備A</th> <th>フレ</th> <th>内装</th> <th>小</th> <th>オイル</th> <th>エアロ</th> <th>シリアル</th> <th>No.</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>A・U</th> <th>A・曲</th> <th>A・ウレ</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>内装</td> <td>ヨゴレ</td> <td>シミ</td> <td>ヤブレ</td> <td>コガ</td> <td>コガ穴</td> <td>オーチオ穴</td> <td>ズレ</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										PW	Dトビ	備A	フレ	内装	小	オイル	エアロ	シリアル	No.						A・U	A・曲	A・ウレ			内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コガ	コガ穴	オーチオ穴	ズレ																						
PW	Dトビ	備A	フレ	内装	小	オイル	エアロ	シリアル	No.																																																		
					A・U	A・曲	A・ウレ																																																				
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コガ	コガ穴	オーチオ穴	ズレ																																																				