

2020 BMW_Mini BMW Mini Clubman Cooper S Clubman		OVERALL 4.5	
		EXTERIOR -	INTERIOR -
MODEL CODE LV20M	DISPLACEMENT 1,998 cc		
YEAR / REG. 2020/03	MILEAGE 17,103 km		
DOORS 5	SEATS 5		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Black	BODY TYPE Station Wagon		
CHASSIS NO. WMWLV720X02M11184	DIMENSIONS (L X W X H) 428 × 180 × 147 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels Adaptive Cruise Control		Pre-Collision Braking Navigation System	
INSPECTOR REPORT			

初年度登録		メーカー		トヨタ		5		ステーションワゴン		評価点																					
R2 / 3月		MINI MINI		グレード クーパース クラ ブマン		車種区分 2WD 4WD		9.5																							
車種 自家用・その他 ()		排気量 2000 cc		型式 LV20M		燃料 ガソリン		内装 A・B・C																							
車検 9年1月 / 抹消		燃料 ハイブリッド		ディーゼル ()		後日返り ()		取替 ()																							
走行 17,103 km		フロア 7 AT		スベアキー																											
外装色 エニグマティックブラック		カラーNo. ()		エアコン A・B・C・WAG・()		装備品のみ O印 を記入																									
()		内装色 標準定員 5人		5人		サンルーフ		革シート																							
左・右 デフ		走行 17,800円		5人		TV		キース																							
セールスポイント																															
バックカメラ/横滑り防止装置 (ESC) /運転席エア バック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエント リー/ABS/助手席エアバック/サイドエアバック/HDD ナビ/衝突被害軽減ブレーキ/アイドリングストップ/ター ボ/オートマン/ミュージックサーバー/ミュージックブ レーヤー接続可																															
検査記入欄																															
<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>キズ</td> <td>U</td> <td>ヘッドランプ</td> <td>B</td> <td>キズ・ヘッド</td> <td>P</td> <td>色あせ・汚れ</td> <td>G</td> <td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>腐蝕部</td> <td>S</td> <td>サビ</td> <td>C</td> <td>腐食</td> <td>X</td> <td>交換済</td> <td>XL</td> <td>交換済</td> </tr> </table>												A	キズ	U	ヘッドランプ	B	キズ・ヘッド	P	色あせ・汚れ	G	ガラスキズ	W	腐蝕部	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XL	交換済
A	キズ	U	ヘッドランプ	B	キズ・ヘッド	P	色あせ・汚れ	G	ガラスキズ																						
W	腐蝕部	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XL	交換済																						
修復歴 有 ()																															
車検 MMWL720X02M11184																															
車検 MMWL720X02M11184																															
車検 MMWL720X02M11184																															