

2020 Daihatsu Copen Robe		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE 3BA-LA400K	DISPLACEMENT 658 cc		
YEAR / REG. 2020/08	MILEAGE 28,240 km		
DOORS 2	SEATS 2		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Silver	BODY TYPE Kei		
CHASSIS NO. LA400K-0041703	DIMENSIONS (L X W X H) 340 × 148 × 128 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Navigation System	
INSPECTOR REPORT			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 R2 8月		メーカー ダイハツ		ドア枚数 2	ボディ形状 軽四	評価点 4																				
車名 コペン		グレード ローブ		駆動区分 2WD 4WD																						
車種 自家用・その他 ()	排気量 660	型式 3BA-LA400K	燃費 CC	内装 A・B・C																						
車検 9年6月	抹消 燃料 ハイブリッド	ディーゼル ()	後日選り品 (保証書・取扱説明書等)																							
走行 28,240 km	AT																									
外装色 ブライツシルバーメタリック	カラーNo. ()	エアコン A・D・AAG・WAG・()	装備品のみ O印 を記入																							
内装色 ()	乗車定員 2人	PS	FM	AM	サンルーフ	革シート																				
左・右 左・右	輸入区分 ディーラー・並行	リサイクル料 8,640円	預託金 エレクトロ	ABS	パ	ス																				
セールスポイント 保証書/社外ナビシートヒーターシート 合皮/ヘッドランプ LED/Bluetooth接続/ETC/BD付ABS/横滑り防止装置/アイドリングストップ/フルセグTV/DVD			修復歴 有 ()																							
検査記入欄 外装AU			<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>へこみ/割れ</td><td>B</td><td>キズ/へこみ</td><td>P</td><td>色あせ/ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換歴</td><td>XX</td><td>交換所</td> </tr> </table>				A	キズ	U	へこみ/割れ	B	キズ/へこみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換歴	XX	交換所
A	キズ	U	へこみ/割れ	B	キズ/へこみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ																	
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換歴	XX	交換所																	
登録No.			名義中																							
月 日			までに名義できる方																							
車体番号 LA400K-0041703																										
FW	トビ	フ	外装	ホイール	エアロ	シリアル																				
内装	シ	ヤ	コ	コ	オー	シ																				
長さ	幅	高さ	最大積載量	kg																						