

2020 Fiat 500 Mimosa		OVERALL	
		4.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
31212	1,240 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2020/06	27,000 km		
DOORS	SEATS		
3	4		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Yellow	Hatchback		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
ZFA3120000JD24991	357 × 163 × 152 cm		
INSPECTOR REPORT			

初年度登録		メーカー		ドア枚数		ボディ形状		駆動方式		評価点																																									
R2 / 6月		フィアット		3		コンパクト/ハッチバック				4.5																																									
車名		500		グレード		ミモザ		駆動方式		2WD 4WD																																									
車歴		自家用・その他 ()		排気量		1200 cc		型式		31212																																									
車検		9年6月 / 抹消		燃料		ガソリン		ディーゼル		後日燃費 ()																																									
走行		27,000 km		シフト		フロア 5 AT																																													
外装色		イエロー		カラーNo.		()		エアコン																																											
()		色番号は()内に「色票」を記入		内装色		標準指定		4人		装備品のみ O印 を記入																																									
ハンドル		左・右		輸入区分		テ		走行		リサイクル料																																									
		11,810円		預託金																																															
セールスポイント 横滑り防止装置 (ESC) / 運転席エアバック/ 盗難防止システム/ キーレスエントリー/ ABS / 助手席エアバック / サイドエアバック/ アイドリングストップ/ ミュージックプレーヤー接続可																																																			
検査記入欄																																																			
修復歴 有 ()																																																			
<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>キズ</td> <td>U</td> <td>ヘコミ/サレ</td> <td>B</td> <td>キズ・ヘコミ</td> <td>P</td> <td>色あせ/ボケ</td> <td>G</td> <td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>補修跡</td> <td>S</td> <td>サビ</td> <td>C</td> <td>腐食</td> <td>X</td> <td>交換部</td> <td>XX</td> <td>交換済</td> </tr> <tr> <td>登録No.</td> <td colspan="8"></td> <td>名 変 中</td> </tr> <tr> <td>車体番号</td> <td colspan="8">ZFA3120000J D24991</td> <td></td> </tr> </table>												A	キズ	U	ヘコミ/サレ	B	キズ・ヘコミ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換部	XX	交換済	登録No.									名 変 中	車体番号	ZFA3120000J D24991								
A	キズ	U	ヘコミ/サレ	B	キズ・ヘコミ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ																																										
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換部	XX	交換済																																										
登録No.									名 変 中																																										
車体番号	ZFA3120000J D24991																																																		
<table border="1"> <tr> <td>FW</td> <td>トビ石</td> <td>備A</td> <td>フレ</td> <td>外装</td> <td>小</td> <td>ホイール</td> <td>エアロ</td> <td>シリアル</td> <td>No.</td> </tr> <tr> <td>内装</td> <td>ヨゴレ</td> <td>シミ</td> <td>ヤブレ</td> <td>コゲ</td> <td>コゲ穴</td> <td>オーディオ穴</td> <td>スレ</td> <td>車輪</td> <td>長さ</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>幅</td> <td>高さ</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>最大積載量</td> <td></td> </tr> </table>												FW	トビ石	備A	フレ	外装	小	ホイール	エアロ	シリアル	No.	内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コゲ穴	オーディオ穴	スレ	車輪	長さ									幅	高さ									最大積載量	
FW	トビ石	備A	フレ	外装	小	ホイール	エアロ	シリアル	No.																																										
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コゲ穴	オーディオ穴	スレ	車輪	長さ																																										
								幅	高さ																																										
								最大積載量																																											