

2020 Honda N-VAN G Honda Sensing		OVERALL 4.5	
		EXTERIOR -	INTERIOR -
MODEL CODE HBD-JJ1	DISPLACEMENT 658 cc		
YEAR / REG. 2020/07	MILEAGE 68,600 km		
DOORS 5	SEATS 4		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Silver	BODY TYPE Kei		
CHASSIS NO. 3044478	DIMENSIONS (L X W X H) 340 × 148 × 195 cm		
INSPECTOR REPORT			
Door mirror scratch, interior dirt			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 R2 / 7月		メーカー ホンダ		ドア枚数 5	ボディ形状 軽四	評価点 4.5																				
車名 N-VAN		グレード G・ホンダセンシング		駆動区分 2WD 4WD																						
車歴 自家用・その他 ()	排気量 660 CC	型式 HBD-JJ1	通称 型式	内装 A・B・C																						
車検 - 年 月 / 検査	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日選り品 (保証書・取扱説明書 等)																							
走行 68,600 マイル	シフト AT																									
外装色 シルバー	カラーNo. ()	エアコン AG・AC・WAG・()	装備品のみ O印 を記入																							
内装色 ()	色番号は()内に「色番」と記入	標準定員 人	PS	ABS	ナビ	革シート																				
ハンドル 左・右	輸入 区分	ディーラー 並行	リサイクル料 7,510円	エアロック	TV	キーレス																				
セールスポイント																										
検査記入欄			修復歴 有 ()																							
ドアミラー傷			<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコミ・サレ</td><td>B</td><td>キズ・ヘコミ</td><td>P</td><td>色あせ・ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換済</td><td>XX</td><td>交換済</td> </tr> </table>				A	キズ	U	ヘコミ・サレ	B	キズ・ヘコミ	P	色あせ・ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
A	キズ	U	ヘコミ・サレ	B	キズ・ヘコミ	P	色あせ・ボケ	G	ガラスキズ																	
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済																	
			登録No. 月 日 までに名変できる方																							
			車体番号 3044478																							
FW	トビ石	備A	フレ	外装	小 A・U	ホイール A・曲	エアロ A・フレ	シリアル No.																		
内装	ヨコ	シミ	ヤブレ	コゲ	コゲ穴	オーディオ穴	少	長さ cm	幅 cm																	
								高さ cm	最大積載量 Kg																	