


2020 Honda N-VAN G Honda Sensing		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE HBD-JJ1	DISPLACEMENT 658 cc		
YEAR / REG. 2020/07	MILEAGE 66,480 km		
DOORS 5	SEATS 4		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR White	BODY TYPE Minivan		
CHASSIS NO. JJ1-3041029	DIMENSIONS (L X W X H) 340 × 148 × 195 cm		
SALES POINTS			
Navigation System			
INSPECTOR REPORT			
Cargo area scratches			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 R2 / 7月		メーカー ホンダ		ドア枚数 5	ボディ形状 バン	評価点 4																				
車名 N-VAN		グレード G・ホンダセンシング		駆動区分 2WD 4WD																						
車種 自家用・その他 ()	排気量 660 cc	型式 HBD-JJ1	通称 型式	内装 A・B・C																						
車検 - - 年 / 月	燃料 ガソリン ハイブリッド ()	ディーゼル	後日選り品 (保証書・取説・説明書 等)																							
走行 口内にマークを記入 (金・交換・点検・点検) 66,480 マイル	シフト AT	保証書 取説 ナビ取 スペアキー 後日																								
外装色 ホワイト	カラーNo. (NH906)	エアコン	新車品のみ O印 を記入																							
()	内装色	標準定員 人	ABS	AW	サンルーフ	革シート																				
ハンドル 左・右	輸入 区分	ディーラー 並行	7,510円	ナビ	TV	スレス																				
セールスポイント ホンダセンシング アイドリングストップ オートエアコン クルーズコントロール			 修復歴 有 . ⑥ <table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘッドライト</td><td>B</td><td>キズ・ヘッド</td><td>P</td><td>色あせ・ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換歴</td><td>XX</td><td>交換済</td> </tr> </table> 登録No. _____ 月 _____ 日 までに名義できる方 名義中 車検番号 JJ 1-3041029				A	キズ	U	ヘッドライト	B	キズ・ヘッド	P	色あせ・ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換歴	XX	交換済
A	キズ	U					ヘッドライト	B	キズ・ヘッド	P	色あせ・ボケ	G	ガラスキズ													
W	補修跡	S					サビ	C	腐食	X	交換歴	XX	交換済													
特記事項 社外ナビ Bluetooth バックカメラ ETC																										
検査記入欄																										
荷室キズ																										
FW	トビ石	傷A	ワレ	外装	小	ホイル	エアロ	シリアル No.																		
内装	③	シミ	ヤブレ	コゲ	コゲ穴	オーディオ穴	④	長さ cm	幅 cm																	
								高さ cm	最大積重量 kg																	