

2020 Mercedes-Benz G-CLASS G400d Manufaktur Edition		OVERALL	
		4.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
3DA-463350	2,924 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2020/11	50,571 km		
DOORS	SEATS		
5	5		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
4WD	AT		
FUEL	STEERING		
Diesel	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Black	SUV		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
W1N4633502X367363	466 × 198 × 197 cm		
SALES POINTS			
Sunroof		Alloy Wheels	
Power Seats (Front)		Leather Seats (Nappa Leather)	
Pre-Collision Braking		Adaptive Cruise Control	
Front Camera		Side Camera	
Back Camera		360° Camera	
Navigation System		Burmester Surround Sound System (59...	
INSPECTOR REPORT			
Minor scratches on the front bumper, right front fender, and right rear fender. Interior scratches. Abnormal noise from the driver's seat ventilation. Please note that pet (cat) hair may be present due to a pet being kept at home.			

年式登録番号		メルセデス・ベンツ		5		SUV/クワカロン		評価点	
R2 /				G クラス		G400d マヌファク トゥーアエディション		4.5	
		11 月							
車種 自家用 ・ その他 ()		排気量 2920	型式 CC	3DA-463350		型式	内装 A・B (C)		
車検 - - 年 月 日		燃料 ガソリン	変速機 ハーフリンド	()		検査証番号 (保証書 ・ 取扱説明書 等)			
(口内にてマーク記入(※ 交換 ・ 点検等 年 半毎)) 走行 50,571 km		AT							
外装色 オプシディアンブラック ()		カラー№	()		検査品のみ O印 を記入				
()		内装色	標準色						
シート	左 (C)	右 (C)	乗入	区分	20,440 年	燃費	PS PW AW サブ 革シート		
		エアロ	エアロ		ABS		TV	キーレス	

セールスポイント

検査記入欄

- ・ フロントバンパーに軽微な傷あり
- ・ 右フロントフェンダーに軽微な傷あり
- ・ 右リアフェンダーに軽微な傷あり
- ・ 内装半ズ
- ・ 運転席シートベンチレーション異常
- ・ ご自宅にてベット (傷) を発見しているため交換等について名が確認できる場合がございします。予めご了承ください。

修理歴

有 (C)

A	キズ	U	へこみ・凹み	B	キズ・へこみ	X	色あせ・汚れ	Q	ガラスのキズ
W	傷跡	S	サビ	C	腐食	P	交換部	XX	交換済

登録地 名 度 中

月 日 家でに名でできる

型式番号 W1N4633502X367363

シリアル No.

車高	466 mm	径	198 mm	長さ	197 mm
----	--------	---	--------	----	--------

最大積載量