


2020 Nissan Dayz X		OVERALL	
		4.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
B43W	659 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2020/08	17,063 km		
DOORS	SEATS		
5	4		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Brown	Kei		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
B43W-0040342	340 × 148 × 164 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Back Camera	
360° Camera			
INSPECTOR REPORT			
Small seat stain, minor exterior scratches, small carpet scuff.			

初年度登録		メーカー		日産		ドア数		5		ボディ形状		軽四		駆動形式																																									
R2 / 8月				車名		グレード		X		燃費区分 2WD 4WD		9.5																																											
車種		良薬用・その他()		排気量		660 cc		型式		B43W		運転形式		内装																																									
燃料消費率		抜消		エンジン		ディーゼル						A・B・C																																											
年式		9年		月		8月		シフト		ハイブリッド		()		後付選り貼（保証書・取扱説明書等）																																									
走行距離		口内にマークを記入(A：交換 ●：点検 ○：劣化)		マイル		インパネ AT																																																	
外観色		カラーNo.		エディション																																																			
アッシュブラウンメタリック		()		AG・AAC・WAC・()										装備品のみ O印 を記入																																									
()		内装色		標準定員		人																																																	
ハンドル		左・右		変速機		ディーターン		並行		リサイクル料		7,590円 + 預託金		エコドライブ A/B C ナビ TV モーニング																																									
セールスポイント																																																							
CD/バックカメラ/横滑り防止装置(E S C)/運転席エアバッグ/盗難防止システム/スマートキー/キークレスエントリー/A B S/助手席エアバック/サイドエアバック/衝突被害軽減ブレーキ/衝突安全ポルティアイド/運動ストップ/ベンチシート/ミュージックプレーヤー接続可/全周周力メラ/フロントカメラ/サイドカメラ																																																							
検査記入欄																																																							
シートしみ <小> 外装小傷有 カーペットすれ<小>																																																							
修理履歴 有。(●) <table border="1"><thead><tr><th>A</th><th>欠点</th><th>U</th><th>ヘコみ割れ</th><th>B</th><th>ガラスへこみ</th><th>P</th><th>熱湯せきボケ</th><th>G</th><th>ガラスクラック</th></tr><tr><th>W</th><th>雨腐食</th><th>S</th><th>サビ</th><th>C</th><th>飲食</th><th>X</th><th>交換済</th><th>XX</th><th>交換済み</th></tr></thead><tbody><tr><td>登録地</td><td colspan="9"> 月 日 まで各店である。</td></tr><tr><td>事故発生時</td><td colspan="9">B43W-0040342</td></tr></tbody></table>																A	欠点	U	ヘコみ割れ	B	ガラスへこみ	P	熱湯せきボケ	G	ガラスクラック	W	雨腐食	S	サビ	C	飲食	X	交換済	XX	交換済み	登録地	月 日 まで各店である。									事故発生時	B43W-0040342								
A	欠点	U	ヘコみ割れ	B	ガラスへこみ	P	熱湯せきボケ	G	ガラスクラック																																														
W	雨腐食	S	サビ	C	飲食	X	交換済	XX	交換済み																																														
登録地	月 日 まで各店である。																																																						
事故発生時	B43W-0040342																																																						
PW トピ石 備A フレ 外装 小 A・U A・曲 A・フレ エプロ シリアル No. 内装 ヨゴレ シミ ヤブレ コガ コザク オーディオ スレ 革座 鏡 両足 最大積載量																																																							



修復歴

A	キズ	U	ヘコみ/オサレ	B	キズ・ヘコシ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換品	XX	交換済
									名義人
									月 日 までに名義変更
車体番号		B43W-0040342							
シリアルNo.									
車種	乗込	種	高止	最大積重量					