


2020 Renault Kangoo Zen		OVERALL	
		4.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE ABA-KWH5F1	DISPLACEMENT 1,197 cc		
YEAR / REG. 2020/03	MILEAGE 47,817 km		
DOORS 5	SEATS 5		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Blue	BODY TYPE SUV		
CHASSIS NO. VF1KW14B3K0805638	DIMENSIONS (L X W X H) 428 × 183 × 181 cm		
SALES POINTS			
Cruise Control			
INSPECTOR REPORT			
Slight interior dirt			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 R2 3月	メーカー ルノー 車名 カンゲー ゼン	ドア枚数 5	ボディ形状 SUV/クロカン	評価値 4.5																				
車種 自家用・その他 ()	排気量 1200 cc	型式 ABA-KWH5F1	通称 4WD	内装 A・⑨・C																				
車検 - - 年 / 月	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日送り品 (⑨ 書・取扱説明書 等)																					
走行 47,817 km	インパネ	AT																						
外装色 ブルー	カラーNo. ()	エアコン	新着品のみ ⑨印 を記入																					
内装色 ()	乗車定員 5 人	⑨	⑨	AW サンルーフ 革シート																				
ハンド 左・右	輸入 区分	⑨	⑨	ナビ TV キーレス																				
セールスポイント ★クルーズコントロール★ドライブレコーダ★ETC★純正ホイールキャップ積み込み		19,090円・預託金																						
検査記入欄 ルーム内薄汚れ		 修復歴 有・⑨																						
		<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>へこみ/サレ</td><td>B</td><td>キズ・へこみ</td><td>P</td><td>色あせ・汚れ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換済</td><td>XX</td><td>交換済</td> </tr> </table>			A	キズ	U	へこみ/サレ	B	キズ・へこみ	P	色あせ・汚れ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
A	キズ	U	へこみ/サレ	B	キズ・へこみ	P	色あせ・汚れ	G	ガラスキズ															
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済															
		登録No. 月 日 までに名変できる方																						
		車検番号 VF1KW14B3K0805638																						
FW ⑨	備A	ワレ	外装 小	エアロ																				
内装	ヨブレ	シミ	ヤブレ	コガ																				
			コガ穴	オーディオ穴																				
			スレ																					
シリアル No.	長さ	幅	高さ	最大積重量																				
	cm	cm	cm	kg																				