

2020 Toyota Corolla Touring Double VVi		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
3BA-ZRE212W	1,797 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2020/07	21,800 km		
DOORS	SEATS		
5	5		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Black	Station Wagon		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
ZRE212-6019059	450 × 175 × 146 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Pre-Collision Braking	
Adaptive Cruise Control		Back Camera	
INSPECTOR REPORT			

初年度登録		メーカー トヨタ		ドア数 5		ボディ形状 ステーションワゴン		評価点 9																					
R2 / 7月		車名 カロラーツーリング		グレード ダブルバイビー		駆動方式 2WD 4WD																							
車種 自家用・その他()		排気量 1800 CC		型式 3BA-ZRE212W		通称形式		内装 A・B・C																					
年 9年		月 7月		燃料 ガソリン		ディーゼル		後日選り易く（保証書・取扱説明書等）																					
走行 ヤリキ 21,800 km		マイル		CVT																									
外装色 ブラックマイカ		カラーNo. A0		AAG・WAG・()		装備品のみのO印を記入																							
()		色番号は1の内に「色割」と記入		内装色		標準乗員 5人		サンルーフ 革シート																					
左・右 左・右		輸入区分 ディーラー・先行		Jサイズ料		エレクトロニクス		ナビ TV キーレス																					
セールスポイント		4,440円		税別価格																									
保証書/ディスプレイオーディオ/トヨタセーフティセン ス/車線逸脱防止支援システム/シートハーフレザー/ドラ イブレコーダー 前後ヘッドランプLED/AISBジャック																													
検査記入欄 外装AU																													
修復歴 有・無																													
<table border="1"> <tr> <th>A</th><th>キズ</th><th>U</th><th>ヘコみ/凹み</th><th>B</th><th>キズ・ヘコみ</th><th>C</th><th>色あせ・汚れ</th><th>G</th><th>ガラスキズ</th></tr> <tr> <th>W</th><th>腐蝕跡</th><th>S</th><th>サビ</th><th>C</th><th>露出</th><th>X</th><th>交換済</th><th>XL</th><th>交換済</th></tr> </table>										A	キズ	U	ヘコみ/凹み	B	キズ・ヘコみ	C	色あせ・汚れ	G	ガラスキズ	W	腐蝕跡	S	サビ	C	露出	X	交換済	XL	交換済
A	キズ	U	ヘコみ/凹み	B	キズ・ヘコみ	C	色あせ・汚れ	G	ガラスキズ																				
W	腐蝕跡	S	サビ	C	露出	X	交換済	XL	交換済																				
車検 ZRE212-6019059																													
FW トピタ 窓 ワレ 外装 A・D B・曲 A・ワレ エアロ シリアル No. 車検 長さ 高さ 最大積載量																													
内装 コギシ ヤブレ コギ コギ穴 オーディオ A 車検 長さ 高さ 最大積載量																													