

2020 Toyota Hiace Van Super GL		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE 3BF-TRH200V	DISPLACEMENT 1,998 cc		
YEAR / REG. 2020/06	MILEAGE 79,072 km		
DOORS 5	SEATS 5		
DRIVETRAIN 2WD (FR)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Silver	BODY TYPE Minivan		
CHASSIS NO. TRH200-0322861	DIMENSIONS (L X W X H) 469 × 169 × 198 cm		
SALES POINTS			
Navigation System			
INSPECTOR REPORT			
Odor in cargo area A			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

R2 / 6月		メーカー トヨタ		ドア枚数 5	ボディ形状 バン	評価点 4																				
車名 ハイエースバン		グレード スーパーGL		駆動区分 2WD		4WD																				
車種 自家用・その他 ()	排気量 1990 cc	型式 3BF-TRH200V	通称 型式	内装 A・⑨・C																						
車検 9年6月	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日選り品 (⑨書・取扱説明書 等)																							
走行 79,072 km	シフト インパネ	AT	ナビSD																							
外装色 シルバー	カラーNo. (1E7)	エアコン AG・QG・WAG・()	新着品のみ 〇印 を記入																							
内装色 ()	乗車定員 5人	⑨	⑨	AW	サンルーフ	革シート																				
ハンド 左・右	輸入 区分	ディーラー	並行	⑨	⑨	⑨																				
9,550円		⑨	⑨	⑨	⑨	⑨																				
セーレスポイント																										
セーフティセンス パーキングサポートブレーキ インテリジェントクリアランスソナー パノラミックビューモニター ルーフキャリア リアラダー シートカバー ビルトインETC ナビ 地デジTV		修復歴 有・⑨																								
検査記入欄		<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコみ/サレ</td><td>B</td><td>キズ・ヘコみ</td><td>P</td><td>色あせ・汚れ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換済</td><td>XX</td><td>交換済</td> </tr> </table>					A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ・ヘコみ	P	色あせ・汚れ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ・ヘコみ	P	色あせ・汚れ	G	ガラスキズ																	
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済																	
荷室A、臭い		登録No. 月 日 までに名変更できる方																								
		車検 469 cm 169 cm 198 cm 最大積載量 1000 kg																								