# 2021 BMW 3series 318i M Sport

| OVERALL | EXTERIOR | INTERIOR |
|---|---|---|
| 5 | - | - |

| | |
|---|---|
| MODEL CODE<br>5F20 | DISPLACEMENT<br>1,998 cc |
| YEAR / REG.<br>2021/07 | MILEAGE<br>39,837 km |
| DOORS<br>4 | SEATS<br>5 |
| DRIVETRAIN<br>2WD (FR) | TRANSMISSION<br>AT |
| FUEL<br>Petrol | STEERING<br>Right |
| EXTERIOR COLOR<br>Blue | BODY TYPE<br>Sedan |
| CHASSIS NO.<br>WBA72DY080FL01047 | DIMENSIONS (L X W X H)<br>472 × 183 × 143 cm |

## SALES POINTS

- **Alloy Wheels**
- **Pre-Collision Braking**
- **Parking Assist (Auto Steering)**
- **Navigation System**
- **Power Seats (Front)**
- **Adaptive Cruise Control**
- **Back Camera**

## INSPECTOR REPORT

Exterior: Noticeable scratches and dents have been neatly repaired, but minor ones may remain.
Interior: Kept clean with no noticeable stains. Repair History: No abnormalities in the frame.

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET



青枠内のグー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

| 初年度登録 | メーカー | ドア枚数 | ボディ形状 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|
| R3 / 7月 | BMW | 4 | セダン | 5 |
| 車名 | 3シリーズ | グレード | 318i Mスポーツ | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車検 | 自家用 | 車台番号 | ディーラー | ハンドル | 右 | 型式 | 5F20 | 排気量 | 2000 | 燃料 | ガソリン |
| 内装 | A | 車検 | 8年 9月 / 抹消 | 走行 | (□内にマークを記入 (各：交換 ★：修復 #：不明)) 39,837 マイル km | 乗員 | | ドアミラー | AC | 積載量 | Kg |
| 外装色 | ブルー | カラーNo. | ( ) | リサイクル料 | 19,090円 ・ 預託無 | 車台番号 | WBA72DY080FL01047 | | | | |
| ( ) | 色等単は ( ) 内に「白塗」と記入 | 内装色 | | シフト | フロア 8 AT | 乗車定員 | 5 人 | 長さ | cm | 幅 | cm 高さ cm |

後日送り品 ( 保証書 ・ 取扱説明書 等 )

装備: ABS / SRS / ESC / サンルーフ / 革シート / エアバック / ABS / ETC / TV / キーレス

セールスポイント

パワーシート/バックカメラ/横滑り防止装置（ＥＳＣ）/運転席エアバック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/ＡＢＳ/助手席エアバック/サイドエアバック/ＨＤＤナビ/衝突被害軽減ブレーキ/アイドリングストップ/ターボ/電動リアゲート/ミュージックプレーヤー接続可

査定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項

極小は記号のみ
小は 1
中は 2
大は 3

例
きず 極小 → A
へこみ 小 → U1
きず 中 → A2
きず へこみ 大 → AU3

| FW | ボンネット | 傷A | フレ | 外装 | 小 A・U | ホイル ひび・曲 | エアコ ルーフレ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内装 | ヨゴレ | シミ | ヤブレ | コゲ | コウケン | オーディオ | メレ |

クオリティグレード説明

外装:気になるようなキズやヘコミがあった場合は綺麗に補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っている場合もあります。
内装:気になる汚れ等がない綺麗な室内を保っています。
修復歴:骨格部位に異常はありません。

グー鑑定 コンディションチェックシート J48126G2003

| 鑑定日 | 2020年7月20日 | 再鑑定日 | |
|---|---|---|---|
| クオリティーグレード | 外装 ★★★★★ | 内装 ★★★★★ | 修復歴 / 修復歴 無 / 機関 正常 |

車両状態の説明

| 小 | カードサイズ未満 | 中 | A4サイズ未満 | 大 | A4サイズ以上 | 数量 | 2個以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

ライト類は経年の劣化により変色しています。(ヨリ表示ではありません)
【例：同 3分以上一般的な30ルーセント程度同様の傷を示す】



車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。