

2021 BMW_Mini BMW Mini 3HB Cooper		OVERALL	
		5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE XR15MW	DISPLACEMENT 1,498 cc		
YEAR / REG. 2021/11	MILEAGE 5,256 km		
DOORS 3	SEATS 4		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Black	BODY TYPE Hatchback		
CHASSIS NO. WMW32DH0902R48269	DIMENSIONS (L X W X H) 387 × 173 × 143 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels Back Camera		Pre-Collision Braking Navigation System	
INSPECTOR REPORT			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 R3 / 11月	メーカー MINI MINI	ドア枚数 3	ボディ形状 コンパクト/ハッチバック	評価点 5
車種 自家用・その他 ()	排気量 1500 cc	型式 XR15MW	通称 2WD	内装 A・B・C
車検 8年11月 / 抹消	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日取り込み ()	
走行 5256 km	シフト フロア 7 AT			
外装色 エニグマティック・ブラック・メタリック	カラーNo. ()	エアコン A・A・G・WAG・()	装備品のみ O印 を記入	
内装色 ()	乗車定員 4人	PS	サンルーフ	革シート
左・右 左	輸入区分 デ	走行 16,240円・預託金	エ	TV
セールスポイント ワンオーナー/バックカメラ/ETC/横滑り防止装置 (ESC) /運転席エアバック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/ABS/助手席エアバック/サイドエアバック/HDDナビ/衝突被害軽減ブレーキ/アイドリングストップ/ターボ/オートクルーズコントロール/オートマシントヒーター/ミュージックサーバー/ミュージックプレーヤー接続可				
検査記入欄				
修復歴 有・無				
A キズ U ヘコみ/サレ B キズ/ヘコみ P 色あせ/ボケ Q ガラスキズ				
W 補修跡 S サビ C 腐食 X 交換品 YX 交換済				
登録No. 月 日 までに名変できる方				
名変中				
車検番号 WMW32DH0902R 48269				
FW トビ石 備A フレ 外装 小	ホイール A・曲 A・フレ	エアロ No.	シリアル No.	
内装 ヨゴレ シミ ヤブレ	コガ コガ穴	オーディオ穴	スレ	車輪 最大積載量