

2021 BMW_Mini BMW Mini 5HB Cooper		OVERALL	
		5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE XU15MW	DISPLACEMENT 1,498 cc		
YEAR / REG. 2021/04	MILEAGE 16,000 km		
DOORS 5	SEATS 5		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Gray	BODY TYPE Hatchback		
CHASSIS NO. WMWXU720502P17519	DIMENSIONS (L X W X H) 403 × 173 × 145 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels Back Camera		Pre-Collision Braking Navigation System	
INSPECTOR REPORT			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 R3 / 4月	メーカー MINI MINI	ドア枚数 5	ボディ形状 コンパクト/ハッチバック	評価点 5
車種 自家用・その他 ()	排気量 1500 cc	型式 XU15MW	通称 2WD	内装 A・B・C
車検 - - 年 / 月 / 日	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日取り込み (保証書・取扱説明書等)	
走行 16,000 km	シフト フロア 7 AT	取説・記録簿・スペアキー		
外装色 ホワイトシルバー	カラーNo. ()	エアコン A・B・AAG・WAG・()	装備品のみ O印 を記入	
内装色 ()	乗車定員 5 人	PS	サンルーフ	革シート
左・右 左	輸入区分 デ	走行 17,600円・預託金	エ	TV
セールスポイント				
バックカメラ/機滑り防止装置 (ESC) /運転席エアバック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/ABS/助手席エアバック/サイドエアバック/HDDナビ/衝突被害軽減ブレーキ/衝突安全ボディ/アイドリングストップ/ターボ/ミュージックサーバー/ミュージックプレーヤー接続可				
検査記入欄				
修復歴 有・無				
A キズ U ヘッドライト B キズ・ヘッド C 色あせ・ボケ D ガラスキズ				
W 補修跡 S サビ C 腐食 X 交換部 YX 交換済				
登録No. 月 日 までに名変できる方				
名変中				
車検番号 WMWXU720502P17519				
FW ()	備A	フレ	外装	小
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コガ
ホイール	A・U	A・曲	オーディ	穴
エアロ	No.	シリアル	No.	最大積載量
kg	cm	cm	cm	kg