

2021 BMW_Mini BMW Mini 5HB Cooper		OVERALL	
		5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE XU15MW	DISPLACEMENT 1,498 cc		
YEAR / REG. 2021/06	MILEAGE 24,000 km		
DOORS 5	SEATS 5		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Silver	BODY TYPE Hatchback		
CHASSIS NO. WMWXU720202P09653	DIMENSIONS (L X W X H) 403 × 173 × 145 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels Back Camera		Pre-Collision Braking Navigation System	
INSPECTOR REPORT			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 R3 / 6月	メーカー MINI MINI	ドア枚数 5	ボディ形状 コンパクトハッチバック	評価点 5
車種 自家用・その他 ()	排気量 1500 cc	型式 XU15MW	通称 2WD	内装 A・⑨・C
車検 - - 年 / 月 / 日	燃料 ハイブリッド ()	ディーゼル	後日選り品 (保証書・取扱説明書等)	
走行 24,000 km	シフト フロア 7 AT	記録簿・取説・スペアキー		
外装色 ホワイトシルバー	カラーNo. ()	エアコン	装備品のみ O印 を記入	
内装色 ()	乗車定員 5 人	⑨	サンルーフ	革シート
左・右 左・右	輸入区分 デ	並行	17,600円・預託金	エレクトロニクス
セールスポイント				
ワンオーナー/バックカメラ/横滑り防止装置 (ESC) / 運転席エアバック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/ABS/助手席エアバック/サイドエアバック/HDDナビ/衝突被害軽減ブレーキ/衝突安全ボディ/アイドリングストップ/ターボ/ミュージックサーバー/ミュージックプレイヤー接続可				
検査記入欄				
修復歴 有・⑨				
A キズ U ヘコミ・サレ B キズ・ヘコミ P 色あせ・ボケ Q ガラスキズ				
W 補修跡 S サビ C 腐食 X 交換部 YX 交換済				
登録No. 月 日 までに名変できる方				
名変中				
車検番号 WMWXU720202P09653				
FW トビ石 備A フレ 外装 小 赤いル エアロ	シリアル No.			
内装 ヨゴレ シミ ヤブレ コガ コガ穴 オーディオ穴	車種			
最大積載量 kg				