

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

注意事項：不適合箇所

AIS検査と自社査定

検査員記入欄：修復歴「有」の場合は修復箇所・交換箇所を記入

ビラ内張A (小)

ハンドル擦れ (小)

ガラスフィルム張

トリアー

トリアー	キズ	ヒビ	ウレ
工具	無	ジャッキ	無