

2021 SUBARU BRZ S		OVERALL	
		R	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE 3BA-ZD8		DISPLACEMENT 2,387 cc	
YEAR / REG. 2021/10		MILEAGE 28,000 km	
DOORS 2		SEATS 4	
DRIVETRAIN 2WD (FR)		TRANSMISSION MT	
FUEL Petrol		STEERING Right	
EXTERIOR COLOR Blue		BODY TYPE Coupe	
CHASSIS NO. ZD8-003469		DIMENSIONS (L X W X H) 427 × 178 × 128 cm	
SALES POINTS			
Alloy Wheels Cruise Control		Leather Seats ()	
INSPECTOR REPORT			
Front and rear inner frames and members show dents and repairs. Front support, core support, and cross member have been replaced or heavily repaired. Scratches are present on the front and rear bumpers (right/left), rear right fender, rear right door, rear right quarter panel, and front fender. The front windshield has a stone chip. Additional major damage/replacement is noted.			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

R3 / 10月		スバル		2		クーペ		R	
車種		自家用・その他 ()		2387		3BA-ZD8		A・C	
年		月		日		ディーゼル		後付部品 (保証書・取扱説明書等)	
走行		28,000		マイル		フロア 6 MT			
外装色		WR ブルーパール		カラーNo.		エンジン		新車品のみ・O印を記入	
()		()		()		()			
左・右		ディーラー		走行		15,000円		PS PW 4WS サンルーフ 革シート	
セールスポイント		キースエントリー/ABS/運転席エアバック/サイドエアバック/TC/スマートキー/ローダウン/盗難防止システム/LEDヘッドライト/横滑り防止装置(ESC)/シートヒーター/フルフラット		修理歴		G・無			
検査記入欄		A 欠損 B 欠損 C 欠損 D 欠損 E 欠損 F 欠損 G 欠損 H 欠損 I 欠損 J 欠損 K 欠損 L 欠損 M 欠損 N 欠損 O 欠損 P 欠損 Q 欠損 R 欠損 S 欠損 T 欠損 U 欠損 V 欠損 W 欠損 X 欠損 Y 欠損 Z 欠損		A 欠損 B 欠損 C 欠損 D 欠損 E 欠損 F 欠損 G 欠損 H 欠損 I 欠損 J 欠損 K 欠損 L 欠損 M 欠損 N 欠損 O 欠損 P 欠損 Q 欠損 R 欠損 S 欠損 T 欠損 U 欠損 V 欠損 W 欠損 X 欠損 Y 欠損 Z 欠損		A 欠損 B 欠損 C 欠損 D 欠損 E 欠損 F 欠損 G 欠損 H 欠損 I 欠損 J 欠損 K 欠損 L 欠損 M 欠損 N 欠損 O 欠損 P 欠損 Q 欠損 R 欠損 S 欠損 T 欠損 U 欠損 V 欠損 W 欠損 X 欠損 Y 欠損 Z 欠損		A 欠損 B 欠損 C 欠損 D 欠損 E 欠損 F 欠損 G 欠損 H 欠損 I 欠損 J 欠損 K 欠損 L 欠損 M 欠損 N 欠損 O 欠損 P 欠損 Q 欠損 R 欠損 S 欠損 T 欠損 U 欠損 V 欠損 W 欠損 X 欠損 Y 欠損 Z 欠損	
内装		トビ石		シタ		ヤブレ		コダ	
外装		シタ		ヤブレ		コダ		コダ	