


2021 Daihatsu Copen Cero		OVERALL	
		4.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE 3BA-LA400K	DISPLACEMENT 658 cc		
YEAR / REG. 2021/05	MILEAGE 28,400 km		
DOORS 2	SEATS 2		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Black	BODY TYPE Kei		
CHASSIS NO. LA400K-0045341	DIMENSIONS (L X W X H) 340 × 148 × 128 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Navigation System	
INSPECTOR REPORT			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 R3 / 5月		メーカー ダイハツ		ドア枚数 2	ボディ形状 軽四	評価点 4.5																				
車名 コペン		グレード セロ		駆動区分 2WD 4WD																						
車種 自家用・その他 ()	排気量 660	型式 3BA-LA400K	燃費 CC	内装 A・B・C																						
車検 - - 年 / 月	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日選り品 (保証書・取扱説明書等)																							
走行 28,400 km	シフト AT																									
外装色 黒	カラーNo. ()	エアコン A・AAG・WAG・()	装備品のみ O印 を記入																							
内装色 ()	乗車定員 2人	PS	FM	AM	サンルーフ	革シート																				
左・右 左・右	輸入区分 ディーラー・並行	リサイクル料 8,640円	預託金 エロック	ABS	パ	ス																				
セールスポイント 保証書/社外ナビシートヒーター/ヘッドランプLED/ Bluetooth接続/E BD付ABS/横滑り防止装置/アイドリング ストップ/フルセグTV/DVD/エアバッグ 運転席																										
検査記入欄			修復歴 有 ()																							
			<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>へこみ/割れ</td><td>B</td><td>キズ/へこみ</td><td>P</td><td>色あせ/ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>被修理</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換済</td><td>XX</td><td>交換所</td> </tr> </table>				A	キズ	U	へこみ/割れ	B	キズ/へこみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ	W	被修理	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換所
A	キズ	U	へこみ/割れ	B	キズ/へこみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ																	
W	被修理	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換所																	
			登録No. 月 日 までに名実できる方																							
			車体番号 LA400K-0045341																							
FW (トビ)	機A	フレ	外装 A・D	ホイール A・曲	エアロ A・フレ	シリアル No.																				
内装 ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コゲ穴	オーディオ穴	スレ																				
長さ cm	幅 cm	高さ cm	最大積載量 kg																							