

2021 Daihatsu Taft X Turbo		OVERALL	
		4.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
5BA-LA900S	658 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2021/05	35,840 km		
DOORS	SEATS		
5	4		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Blue	Kei		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
LA900S-0054850	340 × 148 × 163 cm		
SALES POINTS			
Sunroof		Glass Roof	
Pre-Collision Braking		Back Camera	
Navigation System			
INSPECTOR REPORT			

初年度登録		メーカー		ダイハツ		車体数		5		ボディ形状		軽四		評価点		4.5																																																			
R3 / 5月		車名		タフト		グレード		Xターボ		駆動区分		2WD 4WD																																																							
車庫		自家用 ・ その他 ()		排気量		660 CC		型式		5BA-LA900S		運転形式		A・B・C																																																					
車検		- - 年 / 月 / 日		燃料		ガソリン		ディーゼル		後日選り品 (保証書・取扱説明書 等)																																																									
走行		[] 万 円 / 年		シフト		AT																																																													
外装色		カラーNo.		エンジン		E・AAG・WAG・()		新選品のみの O印 を記入																																																											
レイクブルーメタリック ()		内装色		標準定員		4 人		エブリック																																																											
左・右・後部		ディーラー ・ 並行		サイズ料		8,640 円		エブリック																																																											
セールスポイント																																																																			
ガスルーフ保証書/社外ナビ/スマートアシスト(トヨタ・ダイハツ)/車線逸脱防止支援システム/ドライブレコーダー 社外ヘッドランプ LED/Bluetooth接続																																																																			
検査記入欄																																																																			
<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>キズ</td> <td>U</td> <td>へこみ/割れ</td> <td>B</td> <td>キズ・へこみ</td> <td>P</td> <td>色あせ/汚れ</td> <td>G</td> <td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>修繕跡</td> <td>S</td> <td>サビ</td> <td>C</td> <td>腐食</td> <td>X</td> <td>交換品</td> <td>XX</td> <td>交換済</td> </tr> <tr> <td colspan="9">登録地</td> <td>名義主</td> </tr> <tr> <td colspan="9">月</td> <td>日</td> </tr> <tr> <td colspan="9">車体番号</td> <td>LA900S-0054850</td> </tr> </table>																		A	キズ	U	へこみ/割れ	B	キズ・へこみ	P	色あせ/汚れ	G	ガラスキズ	W	修繕跡	S	サビ	C	腐食	X	交換品	XX	交換済	登録地									名義主	月									日	車体番号									LA900S-0054850
A	キズ	U	へこみ/割れ	B	キズ・へこみ	P	色あせ/汚れ	G	ガラスキズ																																																										
W	修繕跡	S	サビ	C	腐食	X	交換品	XX	交換済																																																										
登録地									名義主																																																										
月									日																																																										
車体番号									LA900S-0054850																																																										
<table border="1"> <tr> <td>FW</td> <td>ホイール</td> <td>備A</td> <td>フレ</td> <td>外装</td> <td>小</td> <td>ホイール</td> <td>エアロ</td> <td>シリアス</td> </tr> <tr> <td>内装</td> <td>ボディ</td> <td>シミ</td> <td>ヤブレ</td> <td>コゲ</td> <td>コゲ穴</td> <td>オーディオ</td> <td>ナビ</td> <td>車庫</td> </tr> </table>																		FW	ホイール	備A	フレ	外装	小	ホイール	エアロ	シリアス	内装	ボディ	シミ	ヤブレ	コゲ	コゲ穴	オーディオ	ナビ	車庫																																
FW	ホイール	備A	フレ	外装	小	ホイール	エアロ	シリアス																																																											
内装	ボディ	シミ	ヤブレ	コゲ	コゲ穴	オーディオ	ナビ	車庫																																																											