

2021 DS Automobiles DS7 Crossback Performance Line BlueHdi		OVERALL	
		EXTERIOR	INTERIOR
		4	
		-	-
MODEL CODE 3DA-X74AH01	DISPLACEMENT 1,997 cc		
YEAR / REG. 2021	MILEAGE 96,000 km		
DOORS 5	SEATS 5		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Diesel	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Pearl White	BODY TYPE SUV		
CHASSIS NO. VR1JJEHZRLY043559	DIMENSIONS (L X W X H) 459 × 189 × 163 cm		
SALES POINTS			
Sunroof Roof Rails Power Seats (Front) Adaptive Cruise Control Side Camera Navigation System		Alloy Wheels Power Tailgate Pre-Collision Braking Parking Assist (Auto Steering) Back Camera FOCAL Electra HiFi 14SP(14SP)	
INSPECTOR REPORT			
Stone chip and some cracks on the windshield. Small dent on the hood. Minor scratches on the left front and rear wheels. Left front door has bodywork and paint. Driver's seat has wrinkles and scuffs.			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

R3 / 一月	メーカー DSオートモビル	ドア数 5	ボディ形状 SUV/クロカン	評価点 4
車名 DS7クロスバック	グレード パフォーマンスラインブルーHdi	駆動方式 4WD	4WD	
車種 自家用 ・ その他 ()	排気量 1990 cc	型式 3DA-X74AH01	登録区分 A・C	
年 月 日	燃料 ガソリン	変速機 AT	後付選用品 (保証書・取扱説明書等)	
走行 96,000 km	シフト オート	AT		
外装色 ブロンナクレ	カラーNo. ()	エンジン Qd・AAG・WAG・()	新車品のみ・O印を記入	
内装色 ()	車庫 ()	PS	PW	AW
左・前・後 左・前・後	左・前・後	エアバック	ABS	TV
24,080円	24,080円	エアバック	ABS	TV
セールスポイント				
検査記入欄	修復歴 有・無 有・無			
・フロントガラスに飛び石。一部亀裂あり ・ボンネットに小さな凹み ・左前後ホイールに小さなガリキズ ・左Fドア板金塗装 ・運転席シワ、スレ	A キズ U ヘッドライト B キズ・ヘッド P 色あせ・汚れ G ガラスキズ W 雨傷跡 S サゼ C 腐食 X 交換車 XX 交換車 名義中 月 日 までに名義変更の方 車体番号 VR1JJEHZRLY043559			
PW () フレ () 小 () 小 () 小 () 小 () 小 () 小 () シス ヤブレ コダ コダス オーディオ ()	全長 459 cm 全幅 189 cm 全高 163 cm 最大積載量 kg			