


2021 SUBARU Forester Sport Roof Rail		OVERALL	
		4.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE 4BA-SK5	DISPLACEMENT 1,795 cc		
YEAR / REG. 2021/06	MILEAGE 42,510 km		
DOORS 5	SEATS 5		
DRIVETRAIN 4WD	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Green	BODY TYPE SUV		
CHASSIS NO. SK5-008221	DIMENSIONS (L X W X H) 463 × 182 × 173 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels Adaptive Cruise Control Navigation System		Leather Seats () Cruise Control	
INSPECTOR REPORT			

初年度登録	メーカー	車名		ドアク数	ボディ形状	評価点																																																			
R3 / 6月	スバル	フォレスター		5	SUV/クロカン	4.5																																																			
車種	用途	排気量	1800	型式	4BA-SK5	燃費	A 9 C																																																		
車検	8年 / 6月	燃料	ガソリン	ディーゼル	後日選り品 (印刷書・取付説明書 等)																																																				
走行	42,510	シフト	フロア	AT	スペア・リモコン・ルーフBOXキー 後日送																																																				
外装色	グリーン	カラーNo.	(SBC)	エアコン	新機種のみのO印を記入																																																				
()	内装色	AG・GAG・WAG・()	標準定員	5人	PS パワーステアリング																																																				
左・()	ディーラー	並行	10,620円	国産車	ABS																																																				
セールスポイント																																																									
★ルーフレール！★バイオン8インチサイバーナビ！ ★TV！★バックモニター★サイドカメラ！★Bluetooth！ ★バイオンA10型ヘッドレストモニター！ ★BSM！★RAB！★SRH！★アイサイト！ ★オプショングリル★ビルトインETC！ ★前席後席シートヒーター！★パワーシート！ ★LEDヘッドライト！★ステアリングヒーター！ ★XINルーフボックス！★ルーフゲート！				修歴歴 有 ()																																																					
特記事項				<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>キズ</td> <td>U</td> <td>ヘコみ割れ</td> <td>B</td> <td>キズ・ヘコみ</td> <td>C</td> <td>色あせ・汚れ</td> <td>G</td> <td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>修繕跡</td> <td>S</td> <td>サビ</td> <td>C</td> <td>腐食</td> <td>X</td> <td>交換跡</td> <td>XX</td> <td>交換済</td> </tr> <tr> <td colspan="4">神戸</td> <td colspan="6">名度</td> </tr> <tr> <td colspan="4">月</td> <td colspan="6">日</td> </tr> <tr> <td colspan="4">車検番号</td> <td colspan="6">SK5-008221</td> </tr> </table>				A	キズ	U	ヘコみ割れ	B	キズ・ヘコみ	C	色あせ・汚れ	G	ガラスキズ	W	修繕跡	S	サビ	C	腐食	X	交換跡	XX	交換済	神戸				名度						月				日						車検番号				SK5-008221					
A	キズ	U	ヘコみ割れ	B	キズ・ヘコみ	C	色あせ・汚れ	G	ガラスキズ																																																
W	修繕跡	S	サビ	C	腐食	X	交換跡	XX	交換済																																																
神戸				名度																																																					
月				日																																																					
車検番号				SK5-008221																																																					
検査記入欄				<table border="1"> <tr> <td>FW</td> <td>トビ石</td> <td>傷A</td> <td>フレ</td> <td>外装</td> <td>小</td> <td>ホイール</td> <td>エアロ</td> </tr> <tr> <td>内装</td> <td>シロ</td> <td>ヤブレ</td> <td>コガ</td> <td>コガ</td> <td>オーディオ</td> <td>ス</td> <td>シリアル</td> </tr> </table>				FW	トビ石	傷A	フレ	外装	小	ホイール	エアロ	内装	シロ	ヤブレ	コガ	コガ	オーディオ	ス	シリアル																																		
FW	トビ石	傷A	フレ	外装	小	ホイール	エアロ																																																		
内装	シロ	ヤブレ	コガ	コガ	オーディオ	ス	シリアル																																																		