

2021 Honda N-VAN G Honda Sensing		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE HBD-JJ1	DISPLACEMENT 658 cc		
YEAR / REG. 2021/01	MILEAGE 53,000 km		
DOORS 5	SEATS 4		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR White	BODY TYPE Hatchback		
CHASSIS NO. JJ1-3053253	DIMENSIONS (L X W X H) 340 × 148 × 195 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels Adaptive Cruise Control		Pre-Collision Braking	
INSPECTOR REPORT			
Door mirror A, cargo space			

初年度登録		メーカー ホンダ		ドア数枚 5		ボディ形状 コンパクトハッチバック		評価点 9	
R3 / 1月		車名 N-VAN		グレード G・ホンダセンシングが セッティング / 社外アルミオート AC		駆動区分 2WD 4WD			
車種 良用途・その他()		排気量 660 CC		型式 HBD-JJ1		運転形式		内装 A・B・C	
乗員 9人		燃料 ガソリン		ディーゼル		後日選り易(保証書・取扱説明書等)			
走行 5万3千000マイル		シフト ハイブリッド							
外観色 タフタホワイトⅢ (NH906)		カラーNo. ()		エンジン AG・QG・WAG・()		装備品のみ O印 を記入			
()		自賠保は1年内に 「任意」で加入		乗客定員 4人		Fg Fy AM サルーフ 革シート			
ハンドル 左・右		ディスター 進行		サイクルリ 7,510円 + 預託金		EPA A B ナビ TV モー			
セールスポイント									
キースレスエントリー/A B S / 運転席エアバック/助手席エアバック/衝突被害軽減ブレーキ/盗難防止システム/オートクルーズコントロール/横滑り防止装置(E S C) / 両側スライド									
検査記入欄									
ドアミラー-A 荷室									
修復歴 有。(B)									
A	型式	U	ヘコキヤレ	B	劣化ヘコキ	P	劣化劣ボテ	G	ガラスキ
W	修繕	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
登録No.	月 日 までは名義である								
車体番号	JJ 1-3053253								
FW	トピ	備A	フレ	外装	小	ホイール	エアロ	シリアル	No.
内装	ゴキ	シネ	ヤブレ	コガ	コガ穴	オーデイオ	スレ	車庫	最大積載量