


2021 Honda N-VAN L		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE JJ1	DISPLACEMENT 658 cc		
YEAR / REG. 2021/06	MILEAGE 78,450 km		
DOORS 5	SEATS 4		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Silver	BODY TYPE Kei		
CHASSIS NO. JJ1-5000364	DIMENSIONS (L X W X H) 340 × 148 × 195 cm		
SALES POINTS			
Pre-Collision Braking		Adaptive Cruise Control	
INSPECTOR REPORT			
Minor scratches present			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

R3 / 6月		メーカー ホンダ		ドア枚数 5		ボディ構造 軽四		評価点 4																					
		車名 N-VAN		グレード L		駆動区分 2WD 4WD																							
車種 自家用・その他(その他)	排気量 660	型式 CC	JJ1		通称 型式	内装 A・⑨・C																							
車検 9年6月	抹消	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日送り品(保証書・取扱説明書等)																									
走行 78,450	マイル	シフト AT																											
外装色 シルバー	カラーNo. ()	エアコン AG・QG・WAG・()		新着品のみ○印を記入																									
内装色 ()	標準定員 人	AW		サンルーフ	革シート																								
左・右 左・右	輸入 区分	ディーラー	並行	7,510円	預託金	ナビ	TV	モーター																					
セールスポイント																													
検査記入欄					修復歴 有・⑨																								
小備有					<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコミ/サレ</td><td>B</td><td>キズ/ヘコミ</td><td>P</td><td>色あせ/ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換済</td><td>XX</td><td>交換済</td> </tr> </table>					A	キズ	U	ヘコミ/サレ	B	キズ/ヘコミ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
A	キズ	U	ヘコミ/サレ	B	キズ/ヘコミ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ																				
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済																				
					登録No. 月 日 までに名義できる方																								
					車検番号 JJ1-5000364																								
FW	トビ石	備A	ワレ	外装	小	ホイル	エアロ	シリアル																					
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コガ	コガ穴	オーディオ穴	スレ	No.																					
					長さ	幅	高さ	最大積重量	Kg																				
					cm	cm	cm																						