


2021 Jeep Compass Sports		OVERALL 4	
		EXTERIOR -	INTERIOR -
MODEL CODE ABA-M624	DISPLACEMENT 2,359 cc		
YEAR / REG. 2021/01	MILEAGE 43,000 km		
DOORS 5	SEATS 5		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Black	BODY TYPE SUV		
CHASSIS NO. MCANJPAB2LFA66075	DIMENSIONS (L X W X H) 440 × 181 × 164 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Cruise Control	
INSPECTOR REPORT			
Right side door has scratches and a U2 dent.			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

R3 / 1月		メーカー クライスラー・ジープ		ドア枚数 5	ボディ形状 SUV/クロカン		評価点 4																				
車名 ジープ・コンパス		グレード スポーツ ワンオーナー / AppleCarPlay/Android Auto / B		駆動区分 2WD 4WD																							
車種 自家用 ・ その他 ()	排気量 2400 cc	型式 ABA-M624	燃料 ガソリン	変速機 AT	内装 A ・ ⑨ ・ C																						
車検 10年1月	抹消	シフト フロア 6 AT	後日選り品 (保証書 ・ 取扱説明書 等)																								
走行 43,000 km	カラーNo. ブラック	エアコン ④B ・ AAG ・ WAG ・ ()	新車のみ 〇印 を記入																								
外装色 ()	内装色 ()	乗車定員 5 人	④B	④C	④D	サンルーフ	革シート																				
ハンド 左 ・ ④	輸入 区分	デ ④	並行	17,260 円	エアバック	④B	ナビ																				
セールスポイント A B S / ETC / バックカメラ / 定期点検記録簿																											
検査記入欄 右サイドドア線傷とU2有			修復歴 有 ・ ⑨																								
			<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコみ/サレ</td><td>B</td><td>キズ・ヘコみ</td><td>P</td><td>色あせ/ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換済</td><td>XX</td><td>交換済</td> </tr> </table>					A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ・ヘコみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ・ヘコみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ																		
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済																		
			登録No. _____ 名 菱 中																								
			月 _____ 日 _____ までに名 菱 できる方																								
			車検 番号 MCANJPAB2LFA66075																								
FW トビ石	備A	ワレ	外装 小	ホイール A ・ U	エアロ A ・ 曲	シリアル No.																					
内装 ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コガ	コガ穴	オーディオ穴	スレ																					
長さ cm	幅 cm	高さ cm	最大積載量 Kg																								