

2021 Mazda Carol 5D GL		OVERALL 4	
		EXTERIOR -	INTERIOR -
MODEL CODE 5BA-HB36S	DISPLACEMENT 658 cc		
YEAR / REG. 2021/07	MILEAGE 47,809 km		
DOORS 5	SEATS 4		
TRANSMISSION AT	FUEL Petrol		
STEERING Right	EXTERIOR COLOR White		
BODY TYPE Kei			
CHASSIS NO. HB36S-603078	DIMENSIONS (L X W X H) 340 × 148 × 148 cm		
INSPECTOR REPORT			
Interior scratches, dull body top surface, studless tires, underbody rust, exterior repair.			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 R3 / 7月		メーカー マツダ		ドア枚数 5		ボディ形状 軽四		評価点 4																					
車名 キャロル		グレード GL		駆動区分 2WD		4WD																							
車歴 自用用・その他()	排気量 660 CC	型式 5BA-HB36S	通称 型式	内装 A・B・C																									
車検 - - 年 月 / 日	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日送り品 (他車・取扱い明書 等)																										
走行 口内にマークを記入(●:交換 *:故障など 印:不明)	シフト AT	予備キー																											
外装色 ホワイト	カラーNo. 26U	エアコン ① ・AAG・WAG・()																											
()	色番号は口内に「色車」と記入	内装色	乗車定員 4 人																										
ハンドル 左・(右)	輸入 区分	ディーラー	並行	リサイクル料	8,420 円	預託金	エアバック	ABS	ナビ																				
セールスポイント デュアルセンサーブレーキサポート、車線逸脱警報、キーレス																													
検査記入欄 ルーム内キズ、ボディ上面ツヤなし、スタッドレスト、下廻りサビ、外装補修				修復歴 有・(無)																									
				<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘッド・サレ</td><td>B</td><td>キズ・ヘッド</td><td>P</td><td>色あせ・ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換済</td><td>XX</td><td>交換済</td> </tr> </table>						A	キズ	U	ヘッド・サレ	B	キズ・ヘッド	P	色あせ・ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
A	キズ	U	ヘッド・サレ	B	キズ・ヘッド	P	色あせ・ボケ	G	ガラスキズ																				
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済																				
				登録No. _____ 月 _____ 日 _____ までに名変できる方																									
				車体番号 HB36S-603078																									
FW (トビタ) (無) フレ 外装 小 (A)・(P) (A)・曲 エアロ シリアル No. _____				長さ _____ cm 幅 _____ cm 高さ _____ cm 最大積載量 _____ Kg																									
内装 (ヨコ) シミ ヤブレ コゲ コゲ穴 オーディオ穴 (A)																													