

2021 MAZDA Mazda3 Fastback 15S Touring		OVERALL	
		4.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE 6BA-BP5P	DISPLACEMENT 1,496 cc		
YEAR / REG. 2021/06	MILEAGE 84,824 km		
DOORS 5	SEATS 5		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION MT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Gray	BODY TYPE Station Wagon		
CHASSIS NO. BP5P-150825	DIMENSIONS (L X W X H) 446 × 180 × 144 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels 360° Camera Mazda Harmonic Acoustics (8 speakers)		Adaptive Cruise Control Navigation System	
INSPECTOR REPORT			

前年度登録	メーカー	マツダ		ドア枚数	5	ボディ形状	ステーションワゴン	評価点	4.5																																																		
R3 / 6月	車名	MAZDA3 ファストバック		グレード	15 S ツーリング			駆動方式 4WD																																																			
車庫	自動車 / その他 ()	排気量 1490	型式 CC	5BA-BP5P		通称 型式	内装	A・B・C																																																			
車検	- / - 年 / - 月 / - 日	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日送付品 (保証書・取扱説明書 等)																																																							
走行	84,824 km	シフト ハイブリッド	フロア 6 MT																																																								
外装色	カラーNo. チタニウムフラッシュマイカ (425)	エンジン AG・GAG・WAG・()	新車のみ O印 を記入																																																								
内装色	クロ	標準定員	5 人	エアシフト																																																							
左・右・後	ディーラー	走行	10,220 円	エアシフト																																																							
セルスポート																																																											
★6MT! ★メーカーナビ! ★アラウンドビュー! ★レーダークルーズ! ★コーナーセンサー! ★LEDヘッドライト! ★スマートキー! ★フルセグ! ★ETC! ★Bluetooth! ★純正18インチAW!																																																											
検査記入欄																																																											
<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>キズ</td> <td>U</td> <td>ヘコみ割れ</td> <td>B</td> <td>キズ・ヘコみ</td> <td>C</td> <td>色あせ・汚れ</td> <td>G</td> <td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>修繕跡</td> <td>S</td> <td>サビ</td> <td>C</td> <td>腐食</td> <td>X</td> <td>交換済</td> <td>XX</td> <td>交換済</td> </tr> <tr> <td>登録No.</td> <td colspan="9">月 日 までにて名義できる方</td> </tr> <tr> <td>車体番号</td> <td colspan="9">BP5P-150825</td> </tr> </table>										A	キズ	U	ヘコみ割れ	B	キズ・ヘコみ	C	色あせ・汚れ	G	ガラスキズ	W	修繕跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済	登録No.	月 日 までにて名義できる方									車体番号	BP5P-150825																		
A	キズ	U	ヘコみ割れ	B	キズ・ヘコみ	C	色あせ・汚れ	G	ガラスキズ																																																		
W	修繕跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済																																																		
登録No.	月 日 までにて名義できる方																																																										
車体番号	BP5P-150825																																																										
<table border="1"> <tr> <td>FW</td> <td>トビ石</td> <td>傷A</td> <td>フレ</td> <td>外装</td> <td>小</td> <td>中</td> <td>大</td> <td>エアロ</td> <td>シリアル</td> </tr> <tr> <td>内装</td> <td>ヨゴレ</td> <td>シミ</td> <td>ヤブレ</td> <td>コゲ</td> <td>コガレ</td> <td>オーディオ</td> <td>ナビ</td> <td>車庫</td> <td>長さ</td> </tr> <tr> <td colspan="9"></td> <td>幅</td> </tr> <tr> <td colspan="9"></td> <td>高さ</td> </tr> <tr> <td colspan="9"></td> <td>最大積載量</td> </tr> </table>										FW	トビ石	傷A	フレ	外装	小	中	大	エアロ	シリアル	内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コガレ	オーディオ	ナビ	車庫	長さ										幅										高さ										最大積載量
FW	トビ石	傷A	フレ	外装	小	中	大	エアロ	シリアル																																																		
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コガレ	オーディオ	ナビ	車庫	長さ																																																		
									幅																																																		
									高さ																																																		
									最大積載量																																																		