

2021 SUBARU Stella L Smart Assist		OVERALL 4.5	
		EXTERIOR -	INTERIOR -
MODEL CODE LA150F	DISPLACEMENT 658 cc		
YEAR / REG. 2021/06	MILEAGE 89,888 km		
DOORS 5	SEATS 4		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Pearl White	BODY TYPE Kei		
CHASSIS NO. LA150F-2607361	DIMENSIONS (L X W X H) 340 × 148 × 163 cm		
SALES POINTS			
Navigation System			
INSPECTOR REPORT			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 R3 / 6月		メーカー スバル		ドア枚数 5	ボディー形状 軽四	評価点 4.5																				
車名 ステラ		グレード L スマートアシ		駆動区分 2WD 4WD																						
車種 自家用・その他 ()	排気量 660 CC	型式 LA150F	燃費 A・B・C	内装 A・B・C																						
車検 - 年 / 月	燃料 ハイブリッド ()	ディーゼル ()	後日選り品 (保証書・取扱説明書 等)																							
走行 89,888 km	インパネ	AT																								
外装色 シャイニングホワイトパール (W25)	カラーNo. ()	エアコン ()	装備品のみ O印 を記入																							
内装色 ()	乗車定員 4 人	AW	サンルーフ	革シート																						
左・右 ()	輸入区分 ()	ディーラー ()	走行 ()	リサイクル料 8,780円	預託金 ()	キーレス																				
セールスポイント 社外ナビ 衝突被害軽減ブレーキ Bluetooth フルセグ オートハイビーム ETC アイドリング ストップ			修復歴 有 ()																							
検査記入欄			<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>へこみ/割れ</td><td>B</td><td>キズ/へこみ</td><td>P</td><td>色あせ/ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換歴</td><td>XX</td><td>交換所</td> </tr> </table>				A	キズ	U	へこみ/割れ	B	キズ/へこみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換歴	XX	交換所
A	キズ	U	へこみ/割れ	B	キズ/へこみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ																	
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換歴	XX	交換所																	
登録No. LA150F-2607361			名義中 月 日 までに名義できる方																							
車体番号 LA150F-2607361			シリアル No.																							
FW ()	機A ()	フレ ()	外装 ()	ホイール ()	エアロ ()	シリアル No.																				
内装 ()	シミ ()	ヤブレ ()	コゲ ()	オーディオ ()	その他 ()	最大積載量 kg																				