

2021 Suzuki Alto 5D L		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
5BA-HA36S	658 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2021/04	14,999 km		
DOORS	SEATS		
5	4		
TRANSMISSION	FUEL		
AT	Petrol		
STEERING	EXTERIOR COLOR		
Right	White		
BODY TYPE			
Kei			
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
608173	340 × 148 × 148 cm		
INSPECTOR REPORT			
Some dirt in the interior			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 R3 / 4月		メーカー スズキ		ドア枚数 5		ボディ形状 軽四		評価点 4																					
		車名 アルト		グレード L		駆動区分 2WD 4WD																							
車歴	自家用・その他 ()	排気量 660	型式 CC	SBA-HA36S		通称 型式	内装 A・B・C																						
車検	- 年 月 / 日	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日選り品 (保証書・取扱説明書 等)																									
走行	口内にマークを記入 (●: 交換 * : 改ざん ○: 不明)	シフト AT																											
外装色	ホワイト	カラーNo.	エアコン (●) AAG・WAG・ ()																										
()	色番号は口内に「色票」と記入	内装色	乗車定員 人																										
ハンドル	左・右	輸入区分	ディーラー	並行	リサイクル料	6,960円	預託金	エアバック	ABS																				
セールスポイント					修復歴 有 (●)																								
検査記入欄 ルーム内一部汚れ																													
					<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコミ・サレ</td><td>B</td><td>キズ・ヘコミ</td><td>P</td><td>色あせ・ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換部</td><td>XX</td><td>交換済</td> </tr> </table>					A	キズ	U	ヘコミ・サレ	B	キズ・ヘコミ	P	色あせ・ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換部	XX	交換済
					A	キズ	U	ヘコミ・サレ	B	キズ・ヘコミ	P	色あせ・ボケ	G	ガラスキズ															
					W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換部	XX	交換済															
登録No. 月 日 までに名変できる方																													
車体番号 608173																													
FW	トビ石	備A	フレ	外装	小	ホイール	エアロ	シリアル	No.																				
内装	ヨコ	シミ	ヤブレ	コゲ	コゲ穴	オーディオ穴	車輪	長さ	幅																				
							高さ	最大積載量																					
							cm	cm	Kg																				