

2021 Toyota Corolla Touring G-X Plus		OVERALL	
		4.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
3BA-ZRE212W	1,797 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2021/03	31,588 km		
DOORS	SEATS		
5	5		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Black	Station Wagon		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
ZRE212-6030666	450 × 175 × 146 cm		
SALES POINTS			
Roof Rails		Pre-Collision Braking	
Adaptive Cruise Control		Back Camera	
Navigation System			
INSPECTOR REPORT			

初年度登録		メーカー トヨタ		トヨタ版数 5		ボディ形状 ステーションワゴン		評価点 9.5																	
R3 / 3月		車名 カローラツーリング		グレード G-X プラス		駆動方式 2WD 4WD																			
車種 自家用・その他(レンタカー)		排気量 1800 cc		型式 3BA-ZRE212W		燃費 都市式		内装 A・B・C																	
車検 - - 年 / 月 / 日		燃料 ガソリン		ディーゼル		後日渡り品 (色指定・取付オプション等)																			
走行 [] 万 [] 千 [] 百 [] 十 [] 円		シフト AT																							
外装色 ブラック		カラーNo. (209)		エアコン AG・WG・WAG・()		装備品のみの印を記入																			
()		内装色 色指定は1行に 1色順に記載		乗車定員 5人		AW サンプル 革シート																			
左・右 左・右		ディーラー ディーラー		走行 走行		ナビ キーレス																			
セールスポイント		価格 9,440円		税別																					
バックカメラ、LEDヘッドライト																									
検査記入欄		修復歴 有。(S) <table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>キズ</th> <th>U</th> <th>へこみ割れ</th> <th>P</th> <th>色あせ・ボヤ</th> <th>G</th> <th>ガラスキズ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>W</td> <td>修繕部</td> <td>S</td> <td>サビ</td> <td>C</td> <td>腐食</td> <td>X</td> <td>交換済</td> </tr> </tbody> </table> 登録地 月 日 車体番号 ZRE212-6030666								A	キズ	U	へこみ割れ	P	色あせ・ボヤ	G	ガラスキズ	W	修繕部	S	サビ	C	腐食	X	交換済
A	キズ	U	へこみ割れ	P	色あせ・ボヤ	G	ガラスキズ																		
W	修繕部	S	サビ	C	腐食	X	交換済																		
FW		備A		フレ		小		エアロ																	
内装		ヨゴレ		シミ		ヤブレ		コガレ																	