


2021 Toyota Hiace Van DX		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE 3BF-TRH200V	DISPLACEMENT 1,998 cc		
YEAR / REG. 2021/06	MILEAGE 56,300 km		
DOORS 5	SEATS 6		
DRIVETRAIN 2WD (FR)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Silver	BODY TYPE Minivan		
CHASSIS NO. TRH200-5047526	DIMENSIONS (L X W X H) 470 × 170 × 198 cm		
SALES POINTS			
Back Camera		Navigation System	
INSPECTOR REPORT			
Light interior dirt			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 R3		メーカー トヨタ		ドア枚数 5		ボディ形状 ミニバン/ワンボックス		評価点 4																					
6月		車名 ハイエースバン		グレード DX トヨタセーフティセンス/純正ナビ/バックカ		駆動区分 2WD 4WD																							
車種 自家用・その他 ()		排気量 2000 CC		型式 3BF-TRH200V		通称 型式		内装 A・⑨・C																					
車検 - - / - - / - -		燃料 ガソリン		ディーゼル		後日送り品 (保証書・取扱説明書 等)																							
走行 56,300 km		シフト インパネ 6 AT																											
外装色 シルバー		カラーNo. ()		エアコン ④⑤・AAG・WAG・()		新車品のみ ○印 を記入																							
()		内装色 ()		乗車定員 6 人		⑥⑦ ⑧⑨ AW サンルーフ 革シート																							
左・()		輸入 区分		ディーラー ・ 並行		ナサイクル料 9,550 円		⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺																					
セールスポイント キーレスエントリー/A B S /運転席エアバック/メモリーナビ他/ワンセグTV/衝突被害軽減ブレーキ/ETC/盗難防止システム/横滑り防止装置 (E S C) /フルフラット/CD/バックカメラ/M T モード付き/両側スライド																													
検査記入欄 ルーム内薄汚れ					修復歴 有・⑧																								
					<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコみ/サレ</td><td>B</td><td>キズ・ヘコみ</td><td>P</td><td>色あせ・ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換部</td><td>XX</td><td>交換済</td> </tr> </table>					A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ・ヘコみ	P	色あせ・ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換部	XX	交換済
A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ・ヘコみ	P	色あせ・ボケ	G	ガラスキズ																				
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換部	XX	交換済																				
					登録No. _____ 月 _____ 日 までに名義できる方																								
					車検番号 TRH200-5047526																								
FW トビ石 備A フレ 外装 小 赤いル エアロ					シリアル No.																								
内装 ヨゴレ シミ ヤブレ コガ コガ穴 オーディオ穴 スレ					重量 長さ 幅 高さ 最大積重量																								