


2021 Toyota Passo X L Package		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE 5BA-M700A	DISPLACEMENT 996 cc		
YEAR / REG. 2021/05	MILEAGE 13,900 km		
DOORS 5	SEATS 5		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Other	BODY TYPE Hatchback		
CHASSIS NO. M700A-0193308	DIMENSIONS (L X W X H) 365 × 167 × 153 cm		
SALES POINTS			
Pre-Collision Braking			
INSPECTOR REPORT			
Exterior repair marks			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 R3		メーカー トヨタ		ドア枚数 5		ボディ形状 コンパクト/ハッチバック		評価点 4																					
5月		車名 パッソ		グレード X_Lパッケージ		駆動区分 2WD 4WD																							
車種 自家用・その他 ()	排気量 1000 cc	型式 5BA-M700A	燃料 ガソリン	ディーゼル	ハイブリッド	後日選り品 (保証書・取扱説明書 等)																							
走行 13,900 km	シフト AT																												
外装色 クロマイカメタリック ()	カラーNo. (A)・AAG・WAG・()	整備品のみ ○印 を記入																											
内装色 ()	乗車定員 5 人	エアコン	AW	サンルーフ	革シート																								
左・右 左	輸入 区分	ディーラー	並行	リサイクル料	8,190 円	登録料	ナビ	TV	モーター																				
セールスポイント 衝突安全装置/車線逸脱防止支援システム/E BD付ABS/横滑り防止装置/アイドリングストップ/エアバッグ 運転席/エアバッグ 助手席/パワーウィンドウ/エンジンスタートボタン/キーレスエントリー																													
検査記入欄 外装AU補修跡					修復歴 有 () <table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコみ/サレ</td><td>B</td><td>キズ・ヘコみ</td><td>P</td><td>色あせ/ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換席</td><td>XX</td><td>交換席</td> </tr> </table>					A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ・ヘコみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換席	XX	交換席
A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ・ヘコみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ																				
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換席	XX	交換席																				
登録No. M700A-0193308					名義中 月 日 までに名義できる方																								
シリアル No. M700A-0193308																													
FW (トビ)	シミ	ヤブレ	コガ	コガ穴	オーディ穴	シリアル No.	長さ cm	幅 cm	最大積重量 kg																				